

SITUACION FLOTA DE REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A.



OBJETO

ALCANCE

CERTIFICACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REAL EFECTUADO

INFORME FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

ESTADO ACTUAL

RED DE SERVICIOS OMNIPLUS EN CATALUÑA

CONCLUSION

OBJETO

El presente informe se realiza para valorar el estado y el histórico de mantenimiento de parte de la flota de Reus Transport Públic, S.A.

ALCANCE

Los vehículos de los que vamos a presentar la información son estos:

BUS	MATRICULA	BASTIDOR
11	3327-DLS	WEB 628 050 13107541
12	3316-DLS	WEB 628 050 13107542
13	3310-DLS	WEB 628 050 13107543
15	3765 GDN	WEB 628 090 13700603
16	3795 GDN	WEB 628 090 13700613
17	3833 GDN	WEB 628 090 13700614
18	3873 GDN	WEB 628 090 13700615
19	3902 GDN	WEB 628 090 13700617
20	3943 GDN	WEB 628 090 13700618
21	3991 GDN	WEB 628 090 13700621

CERTIFICACIÓN

Durante los años de vida de estos vehículos, desde su matriculación el mantenimiento ha sido realizado en la red de talleres autorizados de EvoBus, concretamente en nuestro servicio oficial Talleres Tarragona Autolica, S.A. localizado en el Polígono industrial Riu clar en la C/Coure S/n 43006 Tarragona

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REAL EFECTUADO.

El mantenimiento prescrito por Fábrica para estos vehículos se detalla a continuación:

Para estos tres bastidores con motorización OM 906 LA (III)

11	3327-DLS	WEB 628 050 13107541
12	3316-DLS	WEB 628 050 13107542
13	3310-DLS	WEB 628 050 13107543

El mantenimiento prescrito es el siguiente



Mercedes-Benz

Servicio
Postventa**CITARO O 530****Volumen de mantenimiento (Euro
2/3)****Intervalos de mantenimiento**

M06	Trabajos de mantenimiento una vez tras 6 meses
M12	Trabajos de mantenimiento una vez tras 6 meses, después una vez al año
M3	Trabajos de mantenimiento cada 3 meses
M6	Trabajos de mantenimiento cada 6 meses
J01	Trabajos de mantenimiento a efectuar una vez después de un año
J1	Trabajos de mantenimiento una vez al año
J2	Trabajos de mantenimiento cada 2 años
J3	Trabajos de mantenimiento cada 3 años
J4	Trabajos de mantenimiento a realizar cada 4 años
J6	Trabajos de mantenimiento cada 6 años
km8	Trabajos de mantenimiento cada 300.000 km


Mantenimiento

Cambio del aceite de motor, sustitución del filtro principal de aceite

**OM 906 LA
Euro 3
(906.961/962)**

► Datos básicos

Vista general del compartimento del motor



M18.00-0035-06

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Recipiente del filtro de aceite | 5 | Tubo de llenado de aceite |
| 2 | Junta anular | 6 | Depósito de llenado automático de aceite |
| 3 | Elemento filtrante | | |
| 4 | Varilla indicadora del nivel de aceite | | |

Valores de comprobación

Intervalo de cambio de aceite del motor

(para calidad del aceite MB 228.3/31 y contenido de azufre en el combustible <0,3 % en peso)

Viajes turísticos :
máx. 30000 km
Servicio de línea :
máx. 30000 km
Condiciones
dificiles : máx.
15000 km

Clase de viscosidad del aceite de motor


- En el momento de la entrega del vehículo, el motor va relleno con un aceite de la clase de viscosidad SAE 5W-30.



La clase SAE (viscosidad) debe seleccionarse en función de la temperatura ambiental media condicionada por la estación del año. Los límites de temperatura para las clases SAE deben considerarse como una normativa que puede ser sobrepasada en ambos sentidos durante breves espacios de tiempo.



Para temperaturas inferiores a -20 °C se tiene que utilizar un aceite de motor según SAE 5W-30 o SAE 5W-40.



N00.40-2006-01

Trabajos a efectuar desde el exterior

- M6 **54 Sistema eléctrico del chasis**
[Baterías: comprobación del nivel de líquido, corrección en caso necesario](#)

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Comprobación del nivel de llenado del agente frigorígeno](#)

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Comprobar el estado y la estanqueidad del compresor, las tuberías de agente frigorígeno, el condensador y el evaporador, limpiar en caso necesario el condensador \(en facturación aparte\) – Comprobar el funcionamiento del ventilador.](#)

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Comprobación del nivel de aceite en el compresor de agente frigorígeno \(sólo marca Bock, FK 40\)](#)

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Comprobación de posibles daños y corrosión en el colector de agente frigorígeno](#)

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Sustitución de los filtros de aire del compartimento de pasajeros](#)

- M12 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Sustitución del deshidratador del acondicionador de aire](#)

- M12 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Compresor de agente frigorígeno: sustitución del aceite](#)

- M12 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Compresor de agente frigorígeno: sustitución del aceite](#)

 - J01 **24 Suspensión del motor**
[Reapretar los tornillos de la suspensión del motor](#)
, A más tardar a los 60.000 km

 - J1 **05 Mando del motor**
[Comprobación del juego de válvulas, ajuste en caso necesario](#)
, Trabajos de mantenimiento a los 60.000 km, después cada 180.000 km

 - J1 **09 Aspiración de aire del motor, turbocompresor por gases de escape**
[Comprobar el indicador de mantenimiento del filtro de aire](#)

 - J1 **09 Aspiración de aire del motor, turbocompresor por gases de escape**
[Tubería de aspiración entre el filtro de aire y el motor: comprobación de la estanqueidad y el estado](#)

 - J1 **13 Compresores de aire/transmisiones por correa**
[Comprobar la correa nervada, sustituir las poleas de correa de rueda libre de los alternadores de 100 amperios](#)
, Como mínimo cada 60.000 km

 - J1 **18 Lubricación del motor**
[Intervalo de mantenimiento acortado para cambio del aceite de motor y cambio del filtro de combustible en caso de utilizar biodiesel \(FAME\)](#)

 - J1 **18 Lubricación del motor**
[Cambio del aceite de motor, sustitución del filtro principal de aceite](#)
, Como mínimo cada 60.000 km
-

J1 **20 Refrigeración del motor**
[Comprobar el ensuciamiento del radiador, del radiador de aceite y del refrigerador del aire de sobrealimentación, limpiar en caso necesario \(en facturación aparte\)](#)

J1 **47 Sistema de combustible**
[Filtro previo de combustible: vaciar el agua de condensación \(con calidad deficiente del combustible, reducir correspondientemente el intervalo de mantenimiento\)](#)

J1 **54 Sistema eléctrico del chasis**
[Baterías: limpiar las conexiones, reapretarlas y engrasarlas](#)

J1 **57 Sistema de lubricación central**
[Comprobar el nivel de llenado del sistema de lubricación central, rellenar en caso necesario](#)

J1 **75 Tapas exteriores**
[Tapas de mantenimiento: lubricación con aceite de las bisagras, engrase de las cerraduras](#)

J2 **33 Eje delantero**
[Cambio de grasa en los cubos de rueda del eje delantero](#)
, Como mínimo cada 180.000 km

J2 **47 Sistema de combustible**
[Filtro previo de combustible: sustitución del elemento filtrante](#)

J3 **09 Aspiración de aire del motor, turbocompresor por gases de escape**
[Sustitución del elemento filtrante](#)

J3 **47 Sistema de combustible**
[Filtro principal de combustible: sustitución del elemento filtrante](#)

J6 **35 Eje trasero**
[Efectuar el cambio de grasa en los cubos de rueda del eje trasero \(se suprime en caso de cubos de rueda lubricados con aceite\)](#)
, Como mínimo cada 500.000 km

Trabajos a efectuar desde la parte inferior

- M3 **49 Sistema de escape**
[Comprobación de la contrapresión de los gases de escape en el sistema de depuración de gases de escape \(CRT, código K71/72\)](#)

- M06 **20 Refrigeración del motor**
[Limpiar el filtro del refrigerante.](#)

- M6 **41 Árbol de transmisión**
[Lubricación del árbol de transmisión](#)
, Como mínimo cada 30.000 km

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Calefacción del puesto de conducción: sustituir el filtro de aire](#)

- J1 **01 Motor**
[Comprobar la estanqueidad y el estado del motor](#)

- J1 **15 Sistema eléctrico del motor**
[Motor de arranque, alternador\(es\), baterías: comprobar las conexiones](#)

- J1 **20 Refrigeración del motor**
[Accionamiento hidrostático del ventilador: comprobar la estanqueidad y el estado](#)

- J1 **26 Cambio manual**
[Comprobar la estanqueidad y el estado del cambio](#)

- J1 **27 Cambio automático**
[Comprobar la estanqueidad y el estado del cambio](#)

- J1 **33 Eje delantero**
[Lubricar las manguetas](#)

- J1 **35 Eje trasero**
[Comprobar la estanqueidad y el estado del eje trasero](#)

- J1 **42 Frenos chasis/grupo**
[Comprobar la estanqueidad del sistema de frenos de servicio](#)

- J1 **42 Frenos chasis/grupo**
[Colector de producto condensado: vaciado del producto condensado](#)

- J1 **42 Frenos chasis/grupo**
[Depósito de aire comprimido: vaciar el agua de condensación](#)

- J1 **42 Frenos chasis/grupo**
[Limpieza del separador con la válvula de desagüe](#)
, Como mínimo cada 60.000 km

- J1 **43 Freno continuo**
[Cambio de aceite en el retardador Voith 120-3](#)
, Como mínimo cada 120.000 km
- J1 **46 Dirección**
[Comprobación de la estanqueidad y el estado de la instalación](#)
- J1 **46 Dirección**
[Comprobación del funcionamiento de las piezas mecánicas](#)
- J1 **46 Dirección**
[Lubricación de la palanca intermedia de la dirección](#)
- J1 **49 Sistema de escape**
[Comprobar la estanqueidad y el estado del sistema de escape](#)
- J1 **57 Sistema de lubricación central**
[Comprobar el funcionamiento perfecto del sistema de lubricación central](#)
- J1 **60 Carrocería, armazón, pintura**
[Comprobación de la protección anticorrosión en los bajos del vehículo y limpieza de los orificios de desagüe del agua de condensación. Reparación de los daños localizados en facturación aparte](#)
- J1 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Sustituir el filtro de combustible de la calefacción independiente](#)

- km8 **46 Dirección**
[Inspección de la dirección ZF-Servocon 8098](#)

Trabajos a efectuar desde el interior

- M6 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Limpiar el intercambiador de calor de la pared lateral, comprobar el funcionamiento del ventilador](#)
- M6 **86 Aparatos de emergencia, W. C.**
[Sistema de aviso de incendio en el compartimento del motor \(código J53\)/sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor \(código MF5\): comprobación del estado y de la presión](#)
- J1 **68 Revestimiento del puesto del conductor**
[Piso del vehículo: comprobar el recubrimiento del piso o bien el revestimiento y las costuras](#)
- J1 **72 Puertas**
[Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad del sistema de puertas](#)
- J4 **86 Aparatos de emergencia, W. C.**
[Sistema de aviso de incendio en el compartimento del motor \(código J53\)/sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor \(código MF5\): sustitución de componentes](#)

- J1 **83 Calefacción, ventilación, climatización (HLK)**
[Calefacción independiente: comprobación del funcionamiento y el valor de CO2, ajuste del valor de CO2 en caso necesario](#)

 - J2 **26 Cambio manual**
[Cambio manual: cambio del aceite, limpieza del tamiz de aceite](#)
, Como mínimo cada 120.000 km

 - J2 **27 Cambio automático**
[Cambio de aceite y del filtro de aceite](#)
, Como mínimo cada 120.000 km

 - J2 **35 Eje trasero**
[Cambio del aceite del eje trasero](#)
, Como mínimo cada 120.000 km

 - J2 **42 Frenos chasis/grupo**
[Deshumectador de aire comprimido: sustitución del cartucho de granulado](#)

 - J3 **20 Refrigeración del motor**
[Accionamiento hidrostático del ventilador: Cambio de aceite y del filtro de aceite](#)

 - J3 **20 Refrigeración del motor**
[Sustituir el líquido refrigerante](#)

 - J3 **25 Embrague**
[Accionamiento del embrague: sustituir el líquido de frenos](#)

 - J6 **20 Refrigeración del motor**
[Sustituir los tubos flexibles sometidos a esfuerzos térmicos](#)
-

Revisiones efectuadas en el servicio oficial de Tarragona de acuerdo al mantenimiento prescrito:

11 3327-DLS WEB 628 050 13107541

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
11	3327-DLS	WEB62805013107541	14/01/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	33.805
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/11/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	92.957
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/05/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/10/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	149.304
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/04/2008	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	181.846
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/04/2008	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	181.846
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/04/2008	Servicio posventa J Contrato de servicio	181.846
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/04/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	181.846
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	209.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2009	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	238.744
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2009	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	238.744
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	238.744
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	268.691
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	329.819
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/03/2011	Servicio posventa J Contrato de servicio	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/03/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	389.052
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	427.281
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	427.281
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	427.281
11	3327-DLS	WEB62805013107541	27/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.968
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/09/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	474.512
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/09/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	474.512
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/09/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	474.513
11	3327-DLS	WEB62805013107541	11/02/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	499.864
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/07/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	524.817
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/07/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	524.817
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/07/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	524.817
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/02/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	683.390
11	3327-DLS	WEB62805013107541	23/03/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	685.197
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	702.535
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	702.535
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	702.535
11	3327-DLS	WEB62805013107541	21/12/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	720.259
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/05/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	740.847
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/05/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	740.847
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/05/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	740.847
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/05/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	740.847

12 3316-DLS WEB 628 050 13107542

MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
3316-DLS	WEB 62805013107542	05/12/2005	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	30.012
3316-DLS	WEB 62805013107542	02/06/2006	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	62.047
3316-DLS	WEB 62805013107542	0206/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	62.047
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	123.474
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	123.474
3316-DLS	WEB 62805013107542	25/05/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	123.474
3316-DLS	WEB 62805013107542	23/10/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	149.377
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/03/2008	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	178.736
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/03/2008	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	178.736
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/03/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	178.736
3316-DLS	WEB 62805013107542	24/09/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	212.579
3316-DLS	WEB 62805013107542	06/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	240.027
3316-DLS	WEB 62805013107542	06/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	240.027
3316-DLS	WEB 62805013107542	06/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	240.027
3316-DLS	WEB 62805013107542	16/10/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	271.460
3316-DLS	WEB 62805013107542	16/04/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	301.025
3316-DLS	WEB 62805013107542	16/04/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	301.025
3316-DLS	WEB 62805013107542	16/04/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	301.025
3316-DLS	WEB 62805013107542	19/09/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	301.025
3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	358.894
3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	358.894
3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	358.894
3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Servicio mantenimiento J realizar	358.894
3316-DLS	WEB 62805013107542	07/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	390.294
3316-DLS	WEB 62805013107542	10/08/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	425.132
3316-DLS	WEB 62805013107542	10/08/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	425.132
3316-DLS	WEB 62805013107542	10/08/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	425.132
3316-DLS	WEB 62805013107542	24/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.790
3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	474.242
3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	474.242
3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	474.242
3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	500.687
3316-DLS	WEB 62805013107542	02/12/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	549.644
3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	576.640
3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	576.640
3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	576.640
3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	600.182
3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	625.874
3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	625.874
3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	625.874
3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	625.874
3316-DLS	WEB 62805013107542	26/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	639.542
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	661.120
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	661.120
3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	661.120
3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	685.360
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/11/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	704.925
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/11/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	704.925
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/11/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	704.925
3316-DLS	WEB 62805013107542	24/04/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	725.780
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/08/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	739.700
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/08/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	739.700
3316-DLS	WEB 62805013107542	29/08/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	739.700

13 3310-DLS WEB 628 050 13107543

MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
3310-DLS	WEB62805013107543	26/12/2005	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	31269
3310-DLS	WEB62805013107543	16/06/2006	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	60.961
3310-DLS	WEB62805013107543	16/06/2006	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	60.961
3310-DLS	WEB62805013107543	16/06/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	60.961
3310-DLS	WEB62805013107543	30/11/2006	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	92.064
3310-DLS	WEB62805013107543	30/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	123.227
3310-DLS	WEB62805013107543	30/05/2007	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	123.227
3310-DLS	WEB62805013107543	30/05/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	123.227
3310-DLS	WEB62805013107543	19/10/2007	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	149.044
3310-DLS	WEB62805013107543	28/03/2008	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	178.761
3310-DLS	WEB62805013107543	28/03/2008	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	178.761
3310-DLS	WEB62805013107543	28/03/2008	Servicio posventa J Contrato de servicio	178.761
3310-DLS	WEB62805013107543	28/03/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	178.761
3310-DLS	WEB62805013107543	29/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	213.456
3310-DLS	WEB62805013107543	24/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	238.767
3310-DLS	WEB62805013107543	24/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	238.767
3310-DLS	WEB62805013107543	24/06/2009	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	238.767
3310-DLS	WEB62805013107543	09/10/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	268.778
3310-DLS	WEB62805013107543	28/04/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	301.894
3310-DLS	WEB62805013107543	28/04/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	301.894
3310-DLS	WEB62805013107543	28/04/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	301.894
3310-DLS	WEB62805013107543	31/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	328.625
3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	357.602
3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	357.602
3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Servicio posventa J Contrato de servicio	357.602
3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	357.602
3310-DLS	WEB62805013107543	10/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	389.753
3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	549.160
3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	574.890
3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	574.890
3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	574.890
3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	599.483
3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	623.188
3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	623.188
3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	623.188
3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	623.188
3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	641.200
3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	662.550
3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	662.550
3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	662.550
3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	684.021
3310-DLS	WEB62805013107543	06/10/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	699.950
3310-DLS	WEB62805013107543	06/10/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	699.950
3310-DLS	WEB62805013107543	06/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	699.950
3310-DLS	WEB62805013107543	16/02/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	720.724
3310-DLS	WEB62805013107543	18/07/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	746.800
3310-DLS	WEB62805013107543	18/07/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	746.800
3310-DLS	WEB62805013107543	18/07/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	746.800
3310-DLS	WEB62805013107543	18/07/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	746.800

Para los bastidores con motorización OM 926 LA IV/V:

15	3765 GDN	WEB 628 090 13700603
16	3795 GDN	WEB 628 090 13700613
17	3833 GDN	WEB 628 090 13700614
18	3873 GDN	WEB 628 090 13700615
19	3902 GDN	WEB 628 090 13700617
20	3943 GDN	WEB 628 090 13700618
22	3991 GDN	WEB 628 090 13700621

El mantenimiento prescrito es el siguiente:

Información

Intervalos de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

Cambio del aceite del motor

- El intervalo de cambio de aceite de motor se fija según la calidad del aceite utilizado.
- En caso de utilizar una calidad del aceite según el número de hoja de las sustancias necesarias para el funcionamiento EvoBus: 18.000-010 (corresponde a la hoja MB 228.5) o 18.000-020 (corresponde a la hoja MB 228.51) debe efectuarse el cambio del aceite del motor cada 60.000 km.
- En caso de utilizar una calidad del aceite según el número de hoja de las sustancias necesarias para el funcionamiento EvoBus: 18.000-009 (corresponde a la hoja MB 228.3) o 18.000-024 (corresponde a la hoja MB 228.31) debe efectuarse el cambio del aceite del motor cada 30.000 km.
- Independientemente del kilometraje anual del vehículo, el cambio del

aceite del motor debe efectuarse como mínimo una vez al año.



Precaución:

Vehículos con filtro de partículas diésel (código MEV): utilizar sólo aceites de motor según la hoja de las sustancias necesarias para el funcionamiento EvoBus núm. 18.000-020 (corresponde a la hoja MB 228.51) o 18.000-024 (corresponde a la hoja MB 228.31).



Indicación:

En el momento de la entrega del vehículo, el motor va relleno con un aceite de motor según la hoja EvoBus número 18.000-020 (corresponde a la hoja MB 228.51).



Precaución:

En caso de utilizar combustible con un elevado contenido de azufre se reducen los intervalos de cambio del aceite del motor. Con un contenido de azufre de entre el 0,3 - 0,8 % en peso = 1/2 del

intervalo de cambio. Con un contenido de azufre superior al 0,8 % en peso = 1/3 del intervalo de cambio. En los países de la UE puede suponerse por lo general un contenido de azufre inferior al 0,1 % en peso.



Precaución:

Si se utiliza biodiésel (FAME) rigen intervalos de cambio de aceite del motor reducidos a la mitad. A cada cambio de aceite del motor se tiene que sustituir además el filtro de combustible.



Precaución:

El biodiésel (FAME) como alternativa al combustible diésel (gasóleo) sólo se debe utilizar para vehículos preparados de fábrica (equipo requerido por el cliente/código) o por una medida de transformación para el funcionamiento con biodiésel (FAME).

▷ Tener en cuenta asimismo lo indicado en el capítulo "Sustancias necesarias para el funcionamiento".

Información

Intervalos de mantenimiento

Servicios de mantenimiento

- Los servicios de mantenimiento deben efectuarse cada 30.000 km ("Mantenimiento en función del kilometraje").
- Si se recorren durante un año menos de 60.000 km, algunos trabajos de mantenimiento ("Mantenimiento en función del kilometraje") se tienen que realizar dentro de los periodos indicados.
- Algunos trabajos de mantenimiento no dependen del kilometraje anual, sino que deben efectuarse sólo en determinados intervalos de tiempo ("Mantenimiento en función del tiempo").



Indicación:

En lo posible, debe efectuarse el "Mantenimiento en función del tiempo" con el "Mantenimiento en función del kilometraje", para minimizar los periodos de tiempo fuera de servicio del vehículo.



Precaución:

Si existen condiciones de servicio difíciles o se somete el vehículo a elevados esfuerzos, será necesario efectuar los servicios de mantenimiento en intervalos más cortos.

▷ Cualquier taller de servicio oficial EvoBus para autobuses Mercedes-Benz ofrecerá información al respecto.

Extensión de los trabajos y modificaciones

- Los trabajos de mantenimiento no incluyen los trabajos de reparación. Para los trabajos de reparación debe efectuarse un pedido separado.
- Nuestros vehículos están sometidos a un proceso permanente de perfeccionamiento técnico. Por dicho motivo, rogamos su comprensión ante el hecho de que pueda modificarse la extensión de los trabajos de mantenimiento a causa de modificaciones técnicas.

▷ El nivel actual del volumen de mantenimiento figura en las instrucciones de mantenimiento en vigor.

Elementos para casos de emergencia

▷ Es responsabilidad del cliente efectuar una comprobación de integridad y capacidad de uso de los elementos para casos de emergencia tales como el extintor, los botiquines de primeros auxilios, los martillos de emergencia, etc., según las prescripciones legales del respectivo país.

Dispositivos de emergencia

▷ Es responsabilidad del cliente efectuar una comprobación de funcionamiento de los dispositivos de emergencia tales como tragaluz de salida de emergencia, puertas de emergencia, etc., según las prescripciones legales del respectivo país.

Piezas ajenas de montaje ulterior

▷ En el caso de las piezas ajenas de montaje ulterior deben tenerse en cuenta las prescripciones del fabricante.

Información

Indicaciones sobre los trabajos de mantenimiento

Indicaciones sobre los trabajos de mantenimiento

Anotar la realización en las correspondientes páginas de confirmación.

- Cubo de rueda: Cambio de grasa en los cubos de rueda del eje trasero
- Dirección: Efectuar la inspección de la caja de la dirección ZF 8098
- Filtro de partículas: Limpieza del filtro de partículas diésel (código K73 o MEV)
- Líquido refrigerante, protección anticongelante: Sustitución del líquido refrigerante
- Carrocería, armazón, pintura: Comprobación de la protección anticorrosión en los bajos del vehículo y limpieza de los orificios de desagüe del agua de condensación. Reparación de los daños localizados en facturación aparte
- Tuberías de agente frigorígeno: Acondicionador de aire: Comprobar el funcionamiento del interruptor de baja presión - Sustituir el deshidratador - Comprobar el colector de agente frigorígeno en cuanto a corrosión y daños (código HF1, HK1, HK2 o HKD)
- Tuberías de agente frigorígeno: Acondicionador de aire: Comprobación del funcionamiento del interruptor de baja presión - Sustitución del deshidratador - Comprobación de existencia eventual de corrosión y daños en el colector de agente frigorígeno
- Elementos para casos de emergencia: Sistema de aviso de incendio en el compartimento del motor (código J53)/sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor (código MF5): sustitución de componentes
- Cubo de rueda: Cambio de grasa en los cubos de rueda del eje central

10

CITARO (Euro 4/5/EEV)/07.2010 E

Información

Sustancias necesarias para el funcionamiento

Sustancias necesarias para el funcionamiento

Sustancias necesarias para el funcionamiento

Las piezas de construcción y las sustancias necesarias para el funcionamiento deben ser adecuadas entre sí. Por dicho motivo sólo deben utilizarse las marcas y clases comprobadas y autorizadas por nosotros.

No es necesario utilizar aditivos especiales para los productos lubricantes. En caso de utilizar aditivos especiales pueden quedar restringidos los derechos de garantía.



¡Peligro!

¡Peligro de envenenamiento! Las sustancias necesarias para el funcionamiento son perjudiciales para la salud. Acudir inmediatamente al médico en caso de ingestión de una de dichas sustancias. Mantener alejados a los niños de las sustancias necesarias para el funcionamiento.



Protección medioambiental

Desecho: desechar ecológicamente las sustancias necesarias para el funcionamiento y las piezas en contacto con las mismas (p. ej. los filtros). Tener en cuenta las prescripciones legales.

▷ Cantidades de llenado: ver las instrucciones de mantenimiento.

Aceites de motor

Los aceites de motor se verifican especialmente para comprobar su adecuación a nuestros motores.

Utilizar por dicho motivo sólo clases y marcas de aceite de motor autorizadas por nosotros.


▷ Dichos aceites figuran en las prescripciones sobre las sustancias necesarias para el funcionamiento EvoBus.

En caso de utilizarse clases y marcas de aceites de motor no autorizadas pueden restringirse los derechos de garantía.



Precaución:

No utilizar aditivos especiales. Pueden incrementar el desgaste o causar averías en el motor.



N00_40-2006-01

Utilizar para el relleno solamente aceites de motor del mismo grado de calidad y clase SAE.

La clase SAE (viscosidad) debe seleccionarse en dependencia de la temperatura ambiental condicionada por la estación del año.

La aplicación exacta de las clases SAE según las temperaturas ambiente origi-

CITARO (Euro 4/5/EEV)/07.2010 E

11

Información

Sustancias necesarias para el funcionamiento

naría cambios del aceite de motor más frecuentes.

Los límites de temperatura para las clases SAE deben considerarse por ello como una normativa que puede ser sobrepasada en ambos sentidos durante breves espacios de tiempo.

Líquido refrigerante

El líquido refrigerante es una mezcla de agua y producto anticorrosivo/anticongelante. El producto anticorrosivo/anticongelante del sistema de refrigeración ofrece:

- Protección anticorrosión
- Protección contra el congelamiento
- Incremento del punto de ebullición

De fábrica se rellena un líquido refrigerante que garantiza la protección anticongelante y la protección anticorrosión.



Precaución:

Para evitar daños en el sistema de refrigeración, utilizar únicamente un producto anticongelante/anticorrosivo autorizado. Tener en cuenta lo indicado en las prescripciones sobre las sustancias necesarias para el funcionamiento EvoBus.

El líquido refrigerante debe permanecer todo el año en el sistema de refrigeración, para garantizar la protección anticorrosión y elevar el punto de ebullición, también en países con temperaturas elevadas.

Al sustituir el líquido refrigerante, el nuevo líquido refrigerante debe contener una proporción del 50 % en volumen de producto anticorrosivo/anticongelante. Esto corresponde a una protección contra la congelación hasta temperaturas de aprox. -37 °C (-35 °F).

No sobrepasar una proporción del 55 % en volumen (protección contra el congelamiento de hasta aprox. -45 °C (-49 °F)), ya que de lo contrario empeoraría la disipación del calor.

En caso de pérdidas de líquido refrigerante, no rellenar solamente agua, agregar asimismo una parte de producto anticorrosivo/anticongelante homologado. El agua del sistema de refrigeración debe satisfacer determinados requisitos.



Indicación:

Cualquier taller de servicio oficial EvoBus ofrecerá información al respecto.



Precaución:

Encargar la comprobación de la concentración de producto anticorrosivo/anticongelante antes de que comience la estación fría. Una vez al año en países con temperaturas elevadas.

Información

Trabajos de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento cada 30.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar cada 6 meses como mínimo

Árbol de transmisión

Lubricación del árbol de transmisión

Filtrado del combustible

Purga de agua del filtro previo de combustible

Batería, caja de las baterías, fijación

Baterías: comprobar el nivel de líquido; corregirlo si es necesario (código E81, E84 o E85)

Compresor de agente frigorígeno

Acondicionador de aire: comprobar el aceite del compresor de agente frigorígeno en cuanto a impurezas y a un nivel de llenado correcto (código HK1, HK2 o HKD)

Calefactores, refrigeradores

Sustitución del filtro de aire de la calefacción del puesto de conducción

Calefactores, refrigeradores

Limpiar el intercambiador de calor de la pared lateral, comprobar el funcionamiento del ventilador (código HH5)

Calefactores, refrigeradores

Acondicionador de aire: sustituir el filtro de aire para el compartimento de pasajeros (código HK1, HK2, HKD o HH2)

Acondicionador de aire: Comprobar el estado y la estanqueidad del compresor de agente frigorígeno, de las tuberías de agente frigorígeno, del condensador y del evaporador - Comprobar el funcionamiento del ventilador (código HF1, HK1, HK2 o HKD)

Acondicionador de aire: comprobar el nivel de llenado del agente frigorígeno (código HF1, HK1, HK2 o HKD)

Elementos para casos de emergencia

Sistema de aviso de incendio en el compartimento del motor (código J53)/sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor (código MF5): comprobación del estado y de la presión

Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar una vez al año como mínimo

Motor

Comprobación de la estanqueidad y el estado del motor y el cambio - Comprobación de todas las tuberías del compartimento del motor

Compresores de aire/transmisiones por correa

Motor: comprobar la correa de nervios trapezoidales

Sistema eléctrico del motor

Motor de arranque, alternador(es), baterías: comprobar las conexiones

Información

Trabajos de mantenimiento

Suspensión

Comprobación de los amortiguadores, barras estabilizadoras y tubos flexibles de frenos de todos los ejes

Eje delantero

Lubricación del alojamiento de las manguetas, los pivotes del brazo transversal y la palanca intermedia de la dirección

Eje trasero

Comprobar la estanqueidad y el estado del eje trasero

Eje de arrastre

Lubricar el eje de arrastre

Comprobar la estanqueidad y el estado de la dirección auxiliar del eje de arrastre

Eje central

Comprobación de la hermeticidad y el estado del eje central.

Preparación del aire

Limpieza del separador con válvula de desagüe, vaciar en caso necesario el producto condensado del colector de producto condensado

Depósito de aire comprimido

Depósito de aire comprimido: vaciar el agua de condensación

Dirección

Controlar el nivel de aceite en el depósito de compensación de la dirección hidráulica

Comprobación del estado de las articulaciones del brazo de convergencia y de biel de la dirección, la palanca intermedia de la dirección y las articulaciones de cruceta - Comprobación de la estanqueidad del sistema de la dirección

Radiador

Comprobar el grado de ensuciamiento del radiador, el radiador de aceite y el refrigerador del aire de sobrealimentación, limpiarlos en caso necesario

Accionamiento del ventilador

Accionamiento hidrostático del ventilador: comprobación de la estanqueidad y el estado

Filtro de aire

Tubería de aspiración entre el filtro de aire y el motor: comprobación de la estanqueidad y el estado

Batería, caja de las baterías, fijación

Baterías: limpiar las conexiones, reapretarlas y engrasarlas

Piezas especiales del sistema eléctrico

Comprobar la seguridad de funcionamiento del sistema de baja tensión montado (42-1000 voltios) (en facturación aparte)

Articulación del autobús articulado

Lubricación de la corona giratoria

Comprobación de la hermeticidad y el estado del sistema de articulación.

Información

Trabajos de mantenimiento

Sistema de lubricación central completo

Comprobación del nivel de llenado y del funcionamiento de la lubricación centralizada (código CZ2)

Carrocería, armazón, pintura

Comprobación de la protección anti-corrosión en los bajos del vehículo y limpieza de los orificios de desagüe del agua de condensación. Reparación de los daños localizados en facturación aparte

Revestimiento del piso

Piso del vehículo: comprobar el recubrimiento del piso o bien el revestimiento y las costuras

Puertas

Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad del sistema de puertas

Tapas exteriores

Tapas de mantenimiento: lubricación con aceite de las bisagras, engrase de las cerraduras

Calefacción adicional/calefacción independiente/precalentador

Calefacción independiente: sustituir el filtro de combustible (código H26 o H27)
Calefactor independiente: comprobar el funcionamiento y el contenido de CO2, ajustar si es necesario (en facturación aparte) (código H26 o H27)

Calefactores, refrigeradores

Acondicionador de aire: comprobar el funcionamiento del interruptor de alta presión (código HF1, HK1, HK2 o HKD)

Tuberías de agente frigorígeno

Acondicionador de aire: Comprobar el funcionamiento del interruptor de baja presión - Sustituir el deshidratador - Comprobar el colector de agente frigorígeno en cuanto a corrosión y daños (código HF1, HK1, HK2 o HKD)

Filtro del líquido refrigerante

Limpieza del filtro del refrigerante

Elemento del filtro de aire

Motor: comprobar el indicador de mantenimiento del filtro de aire

Freno de rueda

Comprobación del estado de los frenos de rueda

Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km

Filtro de partículas

Limpieza del filtro de partículas diésel (código K73 o MEV)

Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar cada 2 años como mínimo

Eje trasero

Cambio del aceite del eje trasero

Información

Trabajos de mantenimiento

Preparación del aire

Secador de aire comprimido: sustitución del cartucho de granulado

Filtrado del combustible

Prefiltro de combustible y filtro principal de combustible: sustituir el elemento filtrante y el cartucho de filtro

Unidad de alimentación AdBlue

Unidad de alimentación de AdBlue: sustitución del elemento filtrante

Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar cada 3 años como mínimo

Cambio automático

Realización del cambio de aceite y filtro en el cambio automático Voith Diwa 3E (código G31)

Realización del cambio de aceite y filtro en el cambio automático ZF Ecomat (código G41)

Realización del cambio de aceite y filtro en el cambio automático Voith Diwa 5E (código G33)

Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar cada 3 años como mínimo

Cambio automático

Realización del cambio de aceite y filtro en el cambio automático ZF EcoLife (código G42)

Trabajos de mantenimiento cada 300.000 km

Dirección

Efectuar la inspección de la caja de la dirección ZF 8098

Trabajos de mantenimiento cada 480.000 km, Trabajos de mantenimiento a realizar cada 6 años como mínimo

Cubo de rueda

Cambio de grasa en los cubos de rueda del eje trasero

Cubo de rueda

Cambio de grasa en los cubos de rueda del eje central

Información

Trabajos de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento acortado para cambio del aceite de motor en caso de utilizar biodiésel (FAME), cada 7.500 a 30.000 km (según la calidad del aceite y el uso dado al vehículo), Trabajos de mantenimiento a realizar una vez al año como mínimo

Lubricación del motor

Intervalo de mantenimiento acortado para cambio del aceite de motor y cambio del filtro de combustible en caso de utilizar biodiésel (FAME)

Cambio del aceite de motor cada 5.000 a 60.000 km (según la calidad del aceite, la calidad del combustible y el uso dado al vehículo), Trabajos de mantenimiento a realizar una vez al año como mínimo

Lubricación del motor

Cambio del aceite de motor, sustitución del filtro principal de aceite

Trabajos de mantenimiento una vez a los 60.000 km

Suspensión del motor

Reapretar los tornillos de la suspensión del motor

Trabajos de mantenimiento a los 30.000 km, después cada 180.000 km

Articulación del autobús articulado

Reapretar las uniones por tornillos del sistema de articulación

Trabajos de mantenimiento a los 60.000 km, después cada 180.000 km

Válvulas

Comprobación del juego de válvulas, ajuste en caso necesario

Trabajos de mantenimiento a realizar cada 3 años

Eje de arrastre

Cambio de aceite y del filtro de aceite en la dirección auxiliar del eje de arrastre

Líquido refrigerante, protección anticongelante

Sustitución del líquido refrigerante

Filtro de aire

Motor: sustitución del elemento filtrante del filtro de aire

Unidad de alimentación AdBlue

Unidad de alimentación de AdBlue: llenar el acumulador de presión

Información**Trabajos de mantenimiento****Trabajos de mantenimiento a realizar cada 4 años****Elementos para casos de emergencia**

Sistema de aviso de incendio en el compartimento del motor (código J53)/sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor (código MF5): sustitución de componentes

Trabajos de mantenimiento a realizar cada 5 años**Accionamiento del ventilador**

Accionamiento hidrostático del ventilador: cambio de aceite y del filtro de aceite

El mantenimiento real efectuado en estos vehículos a través del taller autorizado Tarragona Autolica es el siguiente para cada unidad:

15 3765 GDN WEB 628 090 13700603

BUS	MATRICUU	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
15	3765GDN	WEB 62809013700603	27/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	33.253
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60,000 km Contrato de servicio	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60,000 km Contrato de servicio	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.035
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120,000 km Contrato de servicio	121.105
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120,000 km Contrato de servicio	121.105
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	121.105
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.303
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Servicio posventa J Contrato de servicio	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/05/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	208.452
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	270.210
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	300.838
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	300.838
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/10/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	300.838
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	325.642
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	349.620
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	349.620
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	349.620
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	349.620
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/12/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	374.319
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	17/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	403.017
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	17/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	403.017
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	17/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	403.017
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/10/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	425.658
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/12/2014	Aceite de rellenado Contrato de servicio	432.627
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Aceite de rellenado Contrato de servicio	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	21/01/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	496.680
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/06/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	519.174
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	560.625
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	27/03/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	623.750
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Renovar líquido refrigerante/anticongelante Contrato de servicio	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	646.185

16 3795 GDN WEB 628 090 13700613

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.324
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	16/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.670
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Servicio posventa J Contrato de servicio	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	24/05/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	208.766
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	270.365
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	303.506
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	303.506
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	303.506
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/03/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	325.597
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	351.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	351.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	351.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	351.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/01/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	377.294
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	401.177
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	401.177
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	401.177
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/10/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.745
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/04/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	510.497
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/06/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	523.828
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	07/09/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	535.137
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	562.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	581.612
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/08/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	592.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	10/04/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	628.600
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	640.650

17 3833 GDN WEB 628 090 13700614

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	33.072
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	61.225
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	61.225
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	61.225
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.666
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	153.025
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	179.673
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/12/2010	Servicio posventa J Contrato de servicio	179.673
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/12/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	179.673
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	179.673
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	208.644
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	238.735
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	238.735
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	238.735
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	17/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	271.376
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/12/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	299.354
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/12/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	299.354
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/12/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	299.354
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	324.602
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	349.020
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	349.020
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	349.020
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	349.020
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	17/01/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	375.744
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	12/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	402.672
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	12/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	402.672
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	12/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	402.672
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	03/10/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.582
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/08/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	474.700
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/06/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	522.935
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	602.825
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/04/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Renovar líquido refrigerante/anticongelante Contrato de servicio	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/06/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	640.870
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/08/2018	Aceite de rellenado Contrato de servicio	649.205

18 3873 GDN WEB 628 090 13700615

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	02/12/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	32.406
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.667
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.634
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Servicio posventa J Contrato de servicio	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/06/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	209.995
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	13/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	270.775
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	307.501
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/11/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	307.501
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	307.501
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	323.655
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/08/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	353.951
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/08/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	353.951
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/08/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	353.951
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/08/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	353.951
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/12/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	373.392
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	403.214
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	403.214
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	403.214
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/10/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.000
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/09/2015	Aceite de relleno Contrato de servicio	473.250
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/10/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	475.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/05/2018	Aceite de relleno Contrato de servicio	634.170
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/05/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	634.170
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	648.510

19 3902 GDN WEB 628 090 13700617

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	33.277
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/04/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/04/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	16/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.785
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Servicio posventa J Contrato de servicio	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/06/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	212.968
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	19/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	271.324
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	307.899
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	307.899
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	307.899
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	326.576
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	351.732
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	351.732
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	351.732
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	351.732
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/01/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	374.164
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	403.216
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	403.216
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	403.216
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/11/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.680
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Líquidos, contrato de servicio Contrato de servicio	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	02/03/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	562.100
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/05/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	643.560

20 3943 GDN WEB 628 090 13700618

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	35.015
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	64.721
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	64.721
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	64.721
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	10/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	89.997
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	121.599
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	121.599
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	121.599
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.841
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	181.338
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	181.338
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	181.338
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Servicio posventa J Contrato de servicio	181.338
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	06/06/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	211.688
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	237.969
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	237.969
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	237.969
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	270.219
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	303.451
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/10/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	303.451
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/10/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	303.451
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/10/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	325.503
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	348.350
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	348.350
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	348.350
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	348.350
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	09/01/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	376.261
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/05/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	399.310
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/05/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	399.310
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	26/05/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	399.310
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	24/10/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.578
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	24/10/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	424.578
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	24/10/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	424.578
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	449.330
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	449.330
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	449.330
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	474.605
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	504.125
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	504.125
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	504.125
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	504.125
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	527.100
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	531.135
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	542.500
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	542.500
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	542.500
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	06/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	564.840
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	580.607
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	580.607
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	580.607
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/09/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	598.232
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	599.450
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	619.040
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	619.040
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	619.040
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	619.040
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Aceite de rellenado Contrato de servicio	632.935
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	31/05/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	639.720
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/06/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	639.720
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	05/06/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	639.720



21 3991 GDN WEB 628 090 13700621

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	16/11/2008	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	33.745
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	14/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	64.873
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	14/05/2009	Trabajos de mantenimiento cada 60.000 km Contrato de servicio	64.873
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	14/05/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	64.873
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	21/09/2009	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	91.487
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	122.762
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	122.762
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	122.762
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	25/08/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	154.872
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	178.886
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	178.886
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	178.886
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Servicio posventa J Contrato de servicio	178.886
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	27/05/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	209.153
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	244.541
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	244.541
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	244.541
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	19/04/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	271.628
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	26/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	310.161
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	26/11/2012	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	310.161
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	26/11/2012	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	310.161
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	21/02/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	323.524
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	348.790
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/07/2013	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	348.790
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/07/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	348.790
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/07/2013	Servicio posventa J Contrato de servicio	348.790
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	24/12/2013	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	375.095
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	05/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	401.667
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	05/06/2014	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	401.667
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	05/06/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	401.667
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	14/11/2004	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	424.568
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	03/03/2015	Aceite de relleno Contrato de servicio	441.590
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	14/04/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	449.350
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	449.350
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	449.350
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Aceite de relleno Contrato de servicio	463.031
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	476.157
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	505.993
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	505.993
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	505.993
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	11/04/2016	Aceite de relleno Contrato de servicio	507.655
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	523.666
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	19/07/2016	Aceite de relleno Contrato de servicio	525.490
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	11/10/2016	Aceite de relleno Contrato de servicio	540.700
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	542.025
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	542.025
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	542.025
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	561.560
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	586.525
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	586.525
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	586.525
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	599.550
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	627.640
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	627.640
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	627.640
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	627.640
21	3991 GDN	WEB 62809013700621	27/06/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	639.740

INFORME FOTOGRÁFICO

BUS MATRICULA BASTIDOR
11 3327-DLS WEB 628 050 13107541








BUS MATRICULA BASTIDOR
12 3316-DLS WEB 628 050 13107542







OMNIplus

Servicios para su Mercedes-Benz y Setra

13 3310-DLS WEB 628 050 13107543

BUS MATRICULA BASTIDOR
15 3765 GDN WEB 628 090 13700603







BUS MATRICULA BASTIDOR
16 3795 GDN WEB 628 090 13700613








BUS MATRICULA BASTIDOR
17 3833 GDN WEB 628 090 13700614








BUS MATRICULA BASTIDOR
18 3873 GDN WEB 628 090 13700615







BUS MATRICULA BASTIDOR
19 3902 GDN WEB 628 090 13700617








BUS MATRICULA BASTIDOR
20 3943 GDN WEB 628 090 13700618








BUS MATRICULA BASTIDOR
23 3991 GDN WEB 628 090 13700621







OMNIplus

Servicios para su Mercedes-Benz y Setra

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo realizado por el taller autorizado Talleres Autolica Tarragona, perteneciente a la red de servicios oficiales de Evobus Ibérica.

11 3327-DLS WEB 628 050 13107541

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
11	3327-DLS	WEB62805013107541	20/05/2005	Luz de freno No estanco	1.537
11	3327-DLS	WEB62805013107541	20/05/2005	Tornillo, soporte de amortiguador Roto	1.537
11	3327-DLS	WEB62805013107541	23/07/2005	Tenor de correa Roto	6.182
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/10/2005	Tuberías de aceite del cambio automático No estanco	20.630
11	3327-DLS	WEB62805013107541	11/11/2005	Polea/rueda libre, alternador Roto	22.824
11	3327-DLS	WEB62805013107541	14/01/2006	Retén, árbol secundario No estanco	33.805
11	3327-DLS	WEB62805013107541	14/01/2006	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	33.805
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/02/2006	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	33.806
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/03/2006	Junta tubería de retorno aceite del motor turbocompresor No estanco	47.118
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/03/2006	Tube guía de la varilla indicadora de nivel de aceite del motor Suelto	47.118
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/03/2006	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de Sue	47.118
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/03/2006	Engrasador, árbol de transmisión Roto	47.118
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/04/2006	Tenor de correa Roto	52.320
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Elemento de ajuste compuerta de aire, aire acondicionado parte cen De	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Rodillo de inversión Ruido	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/06/2006	Tubería de agente frigorígeno, aire acondicionado de techo No estanco	63.954
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2006	\$TI42.60M031 28 0512O42M06 New Update for Air Dryer Regeneration	74.134
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2006	\$TI50.00M004 28 0512O50M05 Check radiator enclosure and, if necessar	74.134
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2006	\$TI42.60M031 28 0512O42M06 New Update for Air Dryer Regeneration	74.134
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2006	\$TI50.00M004 28 0512O50M05 Check radiator enclosure and, if necessar	74.134
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/11/2006	Cinta de fijación, depósito de combustible Demasiado débil	92.657
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/11/2006	Polea/rueda libre, alternador Roto	92.657
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/11/2006	Rodillo de inversión Ruido	92.657
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/11/2006	Tenor de correa Roto	92.657
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/01/2007	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	98.330
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/02/2007	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	106.811
11	3327-DLS	WEB62805013107541	15/02/2007	Motor de limpiaparabrisas Defecto eléctrico	108.220
11	3327-DLS	WEB62805013107541	15/02/2007	Luz de freno No estanco	108.220
11	3327-DLS	WEB62805013107541	15/02/2007	Silenciador, tubería de presión Roto	108.220
11	3327-DLS	WEB62805013107541	03/05/2007	Rodillo de inversión Ruido	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	03/05/2007	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	03/05/2007	Correa de nervios trapezoidales, compresor de agente frigorígeno Ruid	120.388
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/05/2007	Sensor térmico del espacio interior Defecto eléctrico	123.276
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/10/2007	Refrigerador del aire de sobrealimentación No estanco	149.304
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/10/2007	Tenor de correa Roto	149.304
11	3327-DLS	WEB62805013107541	11/12/2007	Tenor de correa Roto	155.906
11	3327-DLS	WEB62805013107541	21/12/2007	Tenor de correa Roto	160.818
11	3327-DLS	WEB62805013107541	02/06/2008	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Se mueve c	189.682
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2008	Rodillo de inversión Ruido	209.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2008	Tenor de correa Roto	209.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	15/01/2009	\$TI47.00M05719A 28 0702O47M06 Change on stainless steel fuel lines. C	229.204
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/01/2009	Bomba de líquido regrigerante No estanco	229.204
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2009	Tenor de correa Roto	238.744
11	3327-DLS	WEB62805013107541	15/04/2009	Válvula reguladora de nivel, asiento con suspensión No estanco	244.588
11	3327-DLS	WEB62805013107541	20/07/2009	Cojinete de biela Agarrotado	257.901
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2009	Tubo flexible de aire de sobrealimentación, refrigerador del aire No es	268.691
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2009	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto de	268.691
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2009	Refrigerador del aire de sobrealimentación Agrietado	268.691
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/10/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	273.433
11	3327-DLS	WEB62805013107541	21/12/2009	Juego de cables elevador Defecto de contacto/interrupción	283.295
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Junta anular, delante, cigüeñal No estanco	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	31/03/2010	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	304.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	24/05/2010	Regulador, alternador Defecto eléctrico	311.110
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/07/2010	Alternador Defecto eléctrico	320.928
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2010	Rodillo de inversión Ruido	329.819
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/09/2010	Tenor de correa Roto	329.819
11	3327-DLS	WEB62805013107541	27/12/2010	Válvula reguladora circuito de calefacción techo No estanco	344.658
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/03/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/03/2011	Tubo flexible de aire de sobrealimentación, refrigerador del aire No es	360.012
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/10/2011	Tubo flexible de aire de sobrealimentación, refrigerador del aire No es	389.834
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/10/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	389.834
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2012	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Roto	430.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/09/2012	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	430.022
11	3327-DLS	WEB62805013107541	27/02/2013	\$TI54.30M07125B 28 1107O54M01 Update for DEMUX control unit	448.968

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/08/2013	Batería Efecto/potencia insuficiente	468.367
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/09/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	474.512
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/01/2014	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	524.817
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Interruptor de vehículo parado, freno para paradas Defecto eléctrico	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Caja de letrero indicador de destino, interior Agrietado	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Llave de emergencia de puerta No estanco	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/11/2014	Tube fluorescente, techo Defecto eléctrico	549.874
11	3327-DLS	WEB62805013107541	07/01/2015	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	550.870
11	3327-DLS	WEB62805013107541	07/01/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	550.870
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Tubería de purga de aire motor Agrietado	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Varillaje/brida de la barra de torsión, delante Ruido	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Fuelle delantero No estanco	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Silenciador secador de aire comprimido Ruido	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto de contac	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Tube fluorescente, techo Defecto eléctrico	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Soplador, calentador frontal Ruido	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/05/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	574.462
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/05/2015	Interruptor selección de marcha No trabaja correctamente	575.994
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/05/2015	Pulsador de presión, diversas funciones Roto	575.994
11	3327-DLS	WEB62805013107541	26/05/2015	Letrero de destino, parte frontal Defecto eléctrico	575.994
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/07/2015	Rueda de ventilador Roto	585.540
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/07/2015	Radiador No estanco	585.540
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/07/2015	Bomba de circulación, calefacción independiente No estanco	585.540
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/07/2015	Llave de paso No estanco	585.540
11	3327-DLS	WEB62805013107541	04/08/2015	K/Z* Instrumento combinado Defecto de contacto/interrupción	586.871
11	3327-DLS	WEB62805013107541	01/09/2015	Sensor, rampa extensible Defecto de contacto/interrupción	591.593
11	3327-DLS	WEB62805013107541	01/09/2015	Sensor, rampa extensible Defecto de contacto/interrupción	591.593
11	3327-DLS	WEB62805013107541	01/09/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	591.593
11	3327-DLS	WEB62805013107541	27/10/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	591.594
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Biela de dirección Demasiado juego	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Luz de acceso, delante Defecto eléctrico	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	05/11/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	602.700
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Disco de freno delantero desgastado	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Forro de freno, delante desgastado	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Regulador, alternador No trabaja correctamente	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	18/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	628.125
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/05/2016	Alternador Defecto eléctrico	637.111
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléc	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Filtro de aire/de polvo/combinado, calefacción/ventilación Obturado	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Filtro, acondicionador de aire Ensuciado	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	09/06/2016	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	642.350

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
11	3327-DLS	WEB62805013107541	13/06/2016	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	642.350
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Unidad de control, rellenado automático de aceite Defecto eléctrico	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Correa de nervios trapezoidales desgastado	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional desga:	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Fuelle trasero No estanco	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Tubería de baja presión No estanco	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	K/Z* Unidad de luces traseras Defecto de contacto/interrupción	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/06/2016	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/06/2016	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/06/2016	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	643.120
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Forro de freno, detrás desgastado	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Amortiguador de la dirección No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Servodirección/dirección hidráulica No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Soporte, tubo de escape Roto	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléc	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Ruido	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	22/09/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	660.600
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/10/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	661.408
11	3327-DLS	WEB62805013107541	17/10/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	661.408
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/11/2016	Silla de ruedas, rampa extensible Se mueve con dificultad	666.480
11	3327-DLS	WEB62805013107541	19/01/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	678.042
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/02/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	683.390
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/02/2017	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No e	683.390
11	3327-DLS	WEB62805013107541	28/02/2017	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	683.390
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/03/2017	Cerradura tapa exterior compartimento de batería Roto	683.760
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/03/2017	Unidad de control elevador Defecto eléctrico	683.760
11	3327-DLS	WEB62805013107541	06/03/2017	Unidad de control del acondicionador de aire Defecto eléctrico	683.760
11	3327-DLS	WEB62805013107541	23/03/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	685.197
11	3327-DLS	WEB62805013107541	23/03/2017	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	685.197
11	3327-DLS	WEB62805013107541	23/03/2017	Válvula reguladora circuito de calefacción techo No estanco	685.197
11	3327-DLS	WEB62805013107541	02/05/2017	Sensor de temperatura del aceite del cambio, cambio automático/cam	687.205
11	3327-DLS	WEB62805013107541	08/05/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	687.842
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Junta tapa de la caja refrigerador de aceite No estanco	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Retardador cambio automático Efecto/potencia insuficiente	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Tubo de líquido refrigerante, radiador No estanco	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Juego de cables, bastidor Defecto de contacto/interrupción	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Retardador cambio automático Efecto/potencia insuficiente	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/06/2017	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	689.695
11	3327-DLS	WEB62805013107541	30/06/2017	Tubo flexible de unión No estanco	689.695
11	3327-DLS	WEB62805013107541	10/08/2017	\$TI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic d	702.535

12 3316-DLS WEB 628 050 13107542

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	20/05/2005	Cierre tapa guantera Cierra con dificultad	1.543
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	05/12/2005	Rodillo de inversión Ruido	30.012
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	05/12/2005	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	30.012
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	22/12/2005	Juego de cables sistema de información de a bordo Conectado incorrectamente	33.118
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	15/02/2006	Juego de cables sistema de información de a bordo Defecto de contacto/interrupción	43.313
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	23/03/2006	Junta tubería de retorno aceite del motor turbocompresor No estanco	49.843
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	15/05/2006	Rodillo de inversión Ruido	59.598
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	02/06/2006	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	62.047
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	Regleta, sistema de información de a bordo Suelto	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	STI42.60M031 28 0512O42M06 New Update for Air Dryer Regeneration	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	STI50.00M004 28 0512O50M05 Check radiator enclosure and, if necessary, repair	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	Regleta, sistema de información de a bordo Suelto	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	STI42.60M031 28 0512O42M06 New Update for Air Dryer Regeneration	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/08/2006	STI50.00M004 28 0512O50M05 Check radiator enclosure and, if necessary, repair	73.766
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/11/2006	Cinta de fijación, depósito de combustible Demasiado débil	94.078
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/11/2006	Tenor de correa Roto	94.078
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/11/2006	Rodillo de inversión Roto	94.078
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/11/2006	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	94.078
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	23/03/2007	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	118.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	23/03/2007	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	118.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	19/03/2007	Rodillo de inversión Ruido	118.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	19/03/2007	Polea/rueda libre, alternador Suelto	118.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	19/03/2007	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	118.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Válvula reguladora, delante, calefacción de pared No estanco	123.474
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Interruptor de baja presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	123.474
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	123.474
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/05/2007	Soplador, calefacción Defecto de contacto/interrupción	123.474
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/09/2007	Refrigerador del aire de sobrealimentación No estanco	142.885
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/09/2007	Culata poroso	142.885
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/09/2007	Culata poroso	142.885
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	21/02/2008	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	170.112
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	25/08/2008	Biela Roto	201.894
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	24/09/2008	Tenor de correa Roto	212.579
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	24/09/2008	Rodillo de inversión Ruido	212.579
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	19/01/2009	STI47.00M05719A 28 0702O47M06 Change on stainless steel fuel lines. Citaro	225.928
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	15/12/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	284.331
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	16/04/2010	Rodillo de inversión Ruido	301.025
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	16/04/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	301.025
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	19/09/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	329.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	04/11/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	336.203
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	17/12/2010	Válvula tubería de retorno de combustible No estanco	341.317
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	358.894
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Rodillo de inversión Ruido	358.894
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	14/03/2011	Tenor de correa Se atasca	358.894
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	07/10/2011	Rodillo de inversión Ruido	390.294
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/10/2011	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Se mueve con dificultad	392.970
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	10/08/2012	Rodillo de inversión Ruido	425.132
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2013	STI54.30M07125B 28 1107O54M01 Update for DEMUX control unit	448.790
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	474.242
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	07/02/2014	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	477.200
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	07/02/2014	Tenor de correa Se atasca	477.200
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/02/2014	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	500.687
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/07/2014	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	524.157
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	02/12/2014	Interruptor arranque externo del motor/parada externa del motor Defecto de contact	549.644
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	02/12/2014	Tornillo, soporte, rodillo de inversión Roto	550.568
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	02/12/2014	Espejo retrovisor interior Suelto	550.568
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	17/12/2014	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	550.575
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	29/03/2015	Potenciómetro puerta oscilante Defecto eléctrico	568.452
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	29/03/2015	Rampa extensible Se mueve con dificultad	568.452
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	07/05/2015	Válvula reguladora, delante, calefacción de pared Defecto eléctrico	569.900
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	07/05/2015	Filtro, acondicionador de aire Ensuciado	569.900
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/05/2015	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	571.275
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Varillaje/brida de la barra de torsión, delante Ruido	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Válvula de reboso consumidor secundario No estanco	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Junta hoja de puerta, interior Suelto	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Cierre, tapas exteriores Suelto	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/06/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	576.640
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	583.340
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Tubería de agua calefacción, aire acondicionado de techo No estanco	583.340
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Polea/rueda libre, alternador Roto	583.715
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	12/06/2015	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	583.715
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	26/08/2015	Alternador Defecto eléctrico	584.806
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	26/08/2015	Radiador No estanco	591.607
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	26/08/2015	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	591.607
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	26/08/2015	Cierre, compartimento guardaobjetos Roto	591.607

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRID
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	26/08/2015	Filtro, acondicionador de aire Ensuciado	591.607
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/06/2015	Sensor, rampa extensible Defecto de contacto/interrupción	592.722
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/06/2015	Cierre, compartimento guardaobjetos Roto	592.722
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/06/2015	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	592.722
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	600.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Alternador Efecto/potencia insuficiente	600.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Soporte, tubo de escape Roto	600.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Regulador, alternador Defecto eléctrico	600.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	06/11/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	600.182
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	18/11/2015	Rodillo de inversión Ruido	601.499
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/02/2016	Tapa del depósito de combustible Suelto	613.580
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/02/2016	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	619.620
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/02/2016	Tubo flexible de líquido refrigerante/tubería de líquido refrigera No estanco	619.620
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	11/02/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	619.620
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	21/03/2016	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	619.654
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Rodillo de inversión Ruido	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Fuelle trasero No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Biela de dirección Demasiado juego	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Amortiguador de la dirección No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	13/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	625.874
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	03/05/2016	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Cierra con dificultad	626.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/05/2016	Junta hoja de puerta, interior Suelto	629.317
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/05/2016	Tapa del depósito de combustible Suelto	629.317
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	27/05/2016	Compresor de agente frigorígeno No estanco	629.317
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	17/08/2016	Regulador, alternador No trabaja correctamente	642.020
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/08/2016	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	642.900
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	16/09/2016	Abrazadera de tubo flexible de líquido refrigerante Suelto	646.984
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	21/11/2016	Junta hoja de puerta, interior Suelto	648.584
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	21/11/2016	Cerradura, tapa de la parte delantera Cierra con dificultad	648.584
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	21/11/2016	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	648.584
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	05/12/2016	Batería Efecto/potencia insuficiente	658.710
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Tubería de aceite depósito de aceite No estanco	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Rodillo de inversión Ruido	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido Roto	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Soporte, tubo de escape Roto	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Bomba de circulación, calefacción independiente No estanco	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	28/12/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	661.120
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	16/05/2017	Brazo longitudinal, arriba, eje trasero Ruido	664.500
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	16/05/2017	Brazo longitudinal, abajo, eje trasero Ruido	664.500
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	03/03/2017	Tubo flexible de líquido refrigerante, desde el radiador hasta el No estanco	675.270
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Bomba de inyección solidaria a la culata PLD Consumo excesivo de combustible	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Retardador cambio automático Efecto/potencia insuficiente	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No estanco	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Tubo flexible de líquido refrigerante, desde el radiador hasta el No estanco	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Tubo flexible de aire de sobrealimentación, tubo guía de aire/refr No estanco	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Interruptor de baja presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	29/11/2017	Rodillo de inversión Ruido	704.925
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	29/11/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	704.925

13 3310-DLS WEB 628 050 13107543

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/05/2005	Tenor de correa, ventilador Roto	1431
13	3310-DLS	WEB62805013107543	22/08/2005	Polea/rueda libre, alternador Roto	3268
13	3310-DLS	WEB62805013107543	09/09/2005	Polea/rueda libre, alternador Roto	15451
13	3310-DLS	WEB62805013107543	07/11/2005	Cambio automático Cambia con dureza	17841
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/12/2005	Tenor de correa, ventilador Roto	31269
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/12/2005	Rodillo de inversión Ruido	31269
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/12/2005	Tuberías de aceite del cambio automático No estanco	31269
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/12/2005	Indicador de destino, parte frontal Corroído/oxidado	31269
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2006	Junta tubería de retorno aceite del motor turbocompresor No estanco	48872
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2006	Lámpara lateral No estanco	48872
13	3310-DLS	WEB62805013107543	16/06/2006	Elemento de ajuste compuerta de aire, aire acondicionado parte cen Defecto eléctrico	60961
13	3310-DLS	WEB62805013107543	16/06/2006	Tubería de agente frigorígeno, aire acondicionado de techo No estanco	60961
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/11/2006	Cinta de fijación, depósito de combustible Demasiado débil	92064
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/11/2006	Tenor de correa Roto	92064
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/11/2006	Rodillo de inversión Ruido	92064
13	3310-DLS	WEB62805013107543	28/12/2006	Regulación del respaldo, asiento flotante para el conductor Cierra con dificultad	93025
13	3310-DLS	WEB62805013107543	26/02/2007	Proceso de cambio de marcha 4-3 Funciona a sacudidas	103507
13	3310-DLS	WEB62805013107543	26/02/2007	Compresor de agente frigorígeno No estanco	103507
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/03/2007	Cable eléctrico instalación puerta Defecto de contacto/interrupción	110509
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/03/2007	Potenciometro puerta oscilante Defecto eléctrico	110509
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/03/2007	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	110509
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/05/2007	Compresor de agente frigorígeno No estanco	123227
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/05/2007	Rodillo de inversión Ruido	123227
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/10/2007	Tenor de correa Roto	149044
13	3310-DLS	WEB62805013107543	06/09/2008	Tenor de correa Roto	201263
13	3310-DLS	WEB62805013107543	06/09/2008	Rodillo de inversión Ruido	201263
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/01/2009	STI47.00M05719A 28 0702047M06 Change on stainless steel fuel lines. Citaro	224428
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/04/2009	Tenor de correa Roto	239767
13	3310-DLS	WEB62805013107543	09/10/2009	Rodillo de inversión Ruido	268778
13	3310-DLS	WEB62805013107543	09/10/2009	Tubo flexible de aire de sobrealimentación, refrigerador del aire No estanco	268778
13	3310-DLS	WEB62805013107543	28/04/2010	Rodillo de inversión Ruido	301894
13	3310-DLS	WEB62805013107543	03/09/2010	Cojinete de biela desgastado	325713
13	3310-DLS	WEB62805013107543	03/09/2010	Boca de llenado de aceite, motor No estanco	325713
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/10/2010	Respaldo, asiento flotante/con suspensión del conductor Demasiado débil	328719
13	3310-DLS	WEB62805013107543	23/12/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	342941
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Rodillo de inversión Ruido	357602
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/03/2011	Tenor de correa Roto	357602
13	3310-DLS	WEB62805013107543	13/07/2011	Regulador, alternador Defecto eléctrico	377552
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/08/2012	Junta, anillo deslizante No estanco	426380
13	3310-DLS	WEB62805013107543	18/09/2012	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Ruido	430122
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/01/2013	STI54.30M07125B 28 1107054M01 Update for DEMUX control unit	440042
13	3310-DLS	WEB62805013107543	25/03/2013	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	452694
13	3310-DLS	WEB62805013107543	29/07/2014	Junta, anillo deslizante No estanco	524683
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Alternador Defecto eléctrico	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Letrero de destino, parte frontal Suelto	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Función luz intermitente unidad de luces traseras No estanco	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/12/2014	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	549160
13	3310-DLS	WEB62805013107543	26/01/2015	Amortiguador de la dirección Ruido	555735
13	3310-DLS	WEB62805013107543	26/01/2015	Bomba de circulación, calefacción independiente Inmovilizado	555735
13	3310-DLS	WEB62805013107543	03/03/2015	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	559735
13	3310-DLS	WEB62805013107543	13/03/2015	Alternador Efecto/potencia insuficiente	562483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	13/03/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	562483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	13/03/2015	Alternador Efecto/potencia insuficiente	562483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/05/2015	Difusor antihuelo, ventilación Roto	568716
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/05/2015	Elevador Se mueve con dificultad	568716
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/05/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	568716
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/05/2015	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Mal ajustado	571266
13	3310-DLS	WEB62805013107543	11/05/2015	Filtro, acondicionador de aire Ensuciado	571266
13	3310-DLS	WEB62805013107543	18/05/2015	Placa, cambiador de dinero Suelto	572023
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Caja de líquido refrigerante, arriba, radiador No estanco	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Ruido	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Ruido	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/06/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	574890
13	3310-DLS	WEB62805013107543	23/06/2015	Elevallas eléctrico lado del conductor Suelto	576985
13	3310-DLS	WEB62805013107543	23/06/2015	Radio Ruido	576985
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/07/2015	Listón cobertero piso del vehículo Suelto	580519
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/07/2015	Tubería de agente frigorígeno, parte trasera No estanco	580519
13	3310-DLS	WEB62805013107543	19/10/2015	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	592670
13	3310-DLS	WEB62805013107543	30/12/2015	Juego de cables elevador Fricción	594450
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/12/2015	Sensor, rampa extensible Defecto eléctrico	594450

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Tenor de correa Roto	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Varillaje/brida de la barra de torsión, delante Roto	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	tubo fluorescente, techo Defecto de contacto/interrupción	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	12/11/2015	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/interrupción	599483
13	3310-DLS	WEB62805013107543	08/01/2016	Interruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	608455
13	3310-DLS	WEB62805013107543	08/01/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	608455
13	3310-DLS	WEB62805013107543	24/02/2016	Aceite de rellenado Contrato de servicio	613580
13	3310-DLS	WEB62805013107543	24/02/2016	Tubería de agua calefacción, aire acondicionado de techo No estanco	613580
13	3310-DLS	WEB62805013107543	24/02/2016	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	613580
13	3310-DLS	WEB62805013107543	15/02/2016	Batería Efecto/potencia insuficiente	613580
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Fuelle trasero No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Luz de gálibo Defecto eléctrico	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Pantalla Defecto eléctrico	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/interrupción	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/04/2016	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	623188
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/05/2016	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	629912
13	3310-DLS	WEB62805013107543	17/05/2016	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	629912
13	3310-DLS	WEB62805013107543	23/05/2016	Válvula reguladora caja frontal No estanco	630860
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Rodillo de inversión Roto	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Válvula de retención, eje central No estanco	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Secador de aire comprimido No estanco	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Escobilla limpiacristales, delante desgastado	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	20/07/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	641200
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/09/2016	Unidad de control regulación de nivel/de balanceo/Active Curve Sys Calibración	651450
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Regulador, alternador Defecto eléctrico	662550
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	662550
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Cierre, tapas exteriores Suelto	662550
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	662550
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/12/2016	Junta, anillo deslizando No estanco	662550
13	3310-DLS	WEB62805013107543	18/01/2017	Bocina de señales Defecto eléctrico	669775
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/03/2017	Aceite de rellenado Contrato de servicio	677800
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/03/2017	Válvula proporcional freno eje delantero Defecto eléctrico	677800
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/03/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	677800
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/03/2017	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	677800
13	3310-DLS	WEB62805013107543	14/03/2017	Tubería de agua, calefacción, centro No estanco	677800
13	3310-DLS	WEB62805013107543	18/04/2017	Junta hoja de puerta, interior Suelto	678015
13	3310-DLS	WEB62805013107543	18/04/2017	Junta hoja de puerta, interior Suelto	678015
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Tubería de aceite depósito de aceite No estanco	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Tubería de aceite depósito de aceite No estanco	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	21/04/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	681192
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Renovar líquido refrigerante/anticongelante Contrato de servicio	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación No trabaja correctamente	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Retardador cambio automático Efecto/potencia insuficiente	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Forro de freno, delante desgastado	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Disco de freno trasero desgastado	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Tubo flexible de líquido refrigerante, desde el radiador hasta el No estanco	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	K/Z* Unidad de control PLD Defecto de contacto/interrupción	684021

Servicios para su Mercedes-Benz y Setra

13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas Cierra con dific	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Luz de la placa de matricula Defecto eléctrico	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	684021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	05/06/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	688104
13	3310-DLS	WEB62805013107543	05/06/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	688104
13	3310-DLS	WEB62805013107543	05/06/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	688104
13	3310-DLS	WEB62805013107543	27/06/2017	Interruptor de membrana, mando de puerta Defecto eléctrico	689344
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/07/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	689719
13	3310-DLS	WEB62805013107543	04/07/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	689719
13	3310-DLS	WEB62805013107543	06/10/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No trabaja correctamente	699950

15 3765 GDN WEB 628 090 13700603

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	23.498
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	23.498
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Asidero/lazo ???	23.498
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Tubo flexible de líquido refrigerante, desde el radiador hasta el No estanco	23.498
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Retrovisor exterior izquierda Daños en la superficie	23.498
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Correa de nervios trapezoidales, compresor de agente frigorígeno Ruido	23.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	23.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/09/2008	Rodillo de inversión Ruido	23.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	27/11/2008	Tapa de ventilación y de salida emergencia No estanco	33.253
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	27/11/2008	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	33.253
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	27/11/2008	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	33.253
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Elemento calefactor secador de aire comprimido Defecto eléctrico	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Asiento con suspensión Demasiado débil	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Rodillo de inversión Ruido	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Tenor de correa Roto	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/01/2009	Tubería de baja presión No estanco	44.472
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2009	STI46.15M06362A 28 0808O46M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	47.081
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2009	STI46.00M06149A 28 0808O46M03 Retighten the screw connection of the steering box	47.081
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	47.081
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	12/03/2009	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	55.279
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	12/03/2009	Unidad de control regulación de nivel/de balanceo/Active Curve Sys Calibración	55.279
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	STI30.16M06403A 28 0806O30M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	Tubería de presión AdBlue(R) No estanco	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/05/2009	Tenor de correa Roto	65.521
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/06/2009	Rodillo de inversión Ruido	68.601
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/06/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	68.601
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/06/2009	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	68.601
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/06/2009	Válvula de aspiración compresor sistema de aire comprimido Roto	74.193
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/06/2009	Soporte, depósito de compensación de líquido refrigerante Suelto	74.193
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	17/07/2009	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	78.646
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	17/07/2009	Sensor de temperatura ambiente, delante Defecto de contacto/interrupción	78.646
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	12/08/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	83.079
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/09/2009	Rodillo de inversión Ruido	89.035
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/09/2009	Amortiguación de la puerta oscilante interior Roto	89.035
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/09/2009	K/Z* Faro adicional Defecto de contacto/interrupción	89.035
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	18/12/2009	Placa de fijación, atrás Suelto	108.937
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	116.803
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	116.803
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/01/2010	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	116.803
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	121.105
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/03/2010	Tenor de correa Roto	121.105
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/06/2010	Activación SCR sensor de humedad del aire, sensor térmico Defecto eléctrico	136.743
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/06/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	136.743
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/06/2010	Indicación de mantenimiento filtro de aire seco Defecto de contacto/interrupción	136.743
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/06/2010	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto de contacto/interrupción	136.743
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	154.303
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	154.303
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/09/2010	Activación SCR sensor de humedad del aire, sensor térmico Defecto eléctrico	159.954
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/09/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	159.954
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/09/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	159.954
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	05/11/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	168.178
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	05/11/2010	Activación SCR sensor de humedad del aire, sensor térmico Defecto eléctrico	168.178
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	14/01/2011	Rodillo de inversión Ruido	179.264
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	02/03/2011	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	191.436
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	04/04/2011	Luz de freno Suelto	198.730
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/05/2011	Rodillo de inversión Ruido	208.452
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/08/2011	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	222.787
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/08/2011	Activación SCR sensor de humedad del aire, sensor térmico Defecto eléctrico	222.787
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Rodillo de inversión Ruido	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Polea/rueda libre, alternador Roto	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/10/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	240.030
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/08/2012	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	292.815
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/10/2012	Tenor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	300.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/10/2012	Rodillo de inversión Ruido	300.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/10/2012	Interruptor de presión control de la presión de frenado/manómetro Defecto de contacto/interru	300.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/10/2012	Correa de nervios trapezoidales Ruido	300.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/10/2012	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Ruido	300.945

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/07/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	349.620
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/12/2013	Rodillo de inversión Ruido	374.319
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/11/2014	Cinturón de pared lateral Suelto	430.258
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/12/2014	Válvula tubería de retorno de combustible No estanco	432.627
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/12/2014	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	432.627
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/12/2014	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	432.627
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/12/2014	Juego de cables elevador Defecto de contacto/Interrupción	432.627
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/01/2015	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	442.192
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/01/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	442.192
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/01/2015	Tapa del depósito de combustible Suelto	442.192
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/01/2015	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	442.192
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/02/2015	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	442.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/02/2015	Forro de freno, delante desgastado	442.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Suelto	442.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/02/2015	Forro de freno, delante desgastado	442.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Suelto	442.845
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Alternador trifásico, nivel de correa 2 Ruido	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Amortiguador trasero No estanco	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Fuelle trasero No estanco	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Tubo flexible de líquido refrigerante, desde el radiador hasta el No estanco	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2015	Rampa extensible Se mueve con dificultad	444.894
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/03/2015	Módulo de la bomba AdBlue(R) Efecto/potencia insuficiente	445.477
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Elemento termostato de líquido refrigerante No trabaja correctamente	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Válvula proporcional del accionamiento hidrostático del ventilador No trabaja correctamente	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Silenciador secador de aire comprimido Ruido	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No estanco	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Cojinete radiador Agrietado	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	Sensor, rampa extensible Defecto de contacto/interrupción	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/03/2015	\$T154.00M06883A 28 1411O54M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	448.762
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Membrana, separador de aceite No estanco	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Módulo de la bomba AdBlue(R) Efecto/potencia insuficiente	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/interrupción	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	19/06/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	460.162
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/06/2015	Interruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	460.369
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/06/2015	Regulación en altura, asiento delantero Roto	460.369
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2015	Tubo de purga de aire, separador de aceite No estanco	470.243
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2015	Interruptor selección de marcha Defecto eléctrico	470.243
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2015	Tubería de escape, delante Roto	470.243
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	26/08/2015	Montante de giro, puerta corredera oscilante Deformado	470.243
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Válvula de rebose consumidores secundario No estanco	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	K/Z* Luz intermitente Fricción	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Cerradura, puerta de batiente oscilante hacia afuera Cierra con dificultad	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/08/2012	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	473.200
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/09/2015	Cable de tracción, inclinación del asiento Agrietado	475.513
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/10/2015	Elemento del filtro del líquido refrigerante Agrietado	478.431
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/10/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	478.431
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/10/2015	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	478.431
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	10/11/2015	Pulsador de presión, diversas funciones Roto	486.841
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	15/12/2015	Transmisor de presión de aceite, motor Defecto eléctrico	488.276
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/01/2016	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	496.680
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	21/01/2016	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	496.680
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	21/01/2016	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	496.680
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	21/01/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	496.680
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Arrancador Ruido	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Alternador trifásico, nivel de correa 2 Agarrotado	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Rodillo de inversión Ruido	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Forro de freno, delante desgastado	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Escobillas de goma, limpiacristales Efecto/potencia insuficiente	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	500.600

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Tenor de correa Se atasca	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/04/2016	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	504.527
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/04/2016	Unidad de control cambio Defecto eléctrico	508.683
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	01/06/2016	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	514.275
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/06/2016	Alternador Ruido	519.174
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/06/2016	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Ruido	519.174
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	29/06/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	519.174
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	07/10/2016	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	545.455
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/10/2016	Válvula de salida de agua No estanco	547.535
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/10/2016	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	547.535
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Compresor de dos cilindros Efecto/potencia insuficiente	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Fuelle delantero No estanco	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Cojinete de rodillos brazo transversal eje delantero No estanco	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Bomba de servodirección secundaria No estanco	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Cierre, compartimento guardaobjetos Roto	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/10/2016	Llave de emergencia de puerta No estanco	548.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/11/2016	Luz del espacio interior Defecto eléctrico	548.786
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Brazo longitudinal, arriba, eje trasero Ruido	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Disco de freno delantero desgastado	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Forro de freno, delante desgastado	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Interruptor arranque externo del motor/parada externa del motor Defecto de contacto/interrupción	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Tubería de agua, calefacción, centro No estanco	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/12/2016	Rodillo de inversión Ruido	548.966
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/12/2016	Regulador, alternador Defecto eléctrico	548.999
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/12/2016	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	548.999
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	19/12/2016	Indicación de desgaste de los forros de freno, eje delantero Defecto eléctrico	549.002
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Sensor de NOx Defecto eléctrico	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Fuelle trasero No estanco	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Tubo final de escape No estanco	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Cojinete, arriba, montante giratorio Roto	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Muelle de presión de gas, tapa del maletero No estanco	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Mecánica, rampa Roto	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	28/02/2017	Alternador Defecto eléctrico	551.945
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	03/03/2017	Tuerca de rueda Suelto	552.120
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/03/2017	Polea/rueda libre, alternador Roto	560.625
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/03/2017	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	560.625
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/03/2017	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	560.625
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	23/03/2017	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	560.625
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/06/2017	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	573.940
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	08/06/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	573.940
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Alternador Defecto eléctrico	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Brazo longitudinal, abajo, eje trasero Desviado	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Silenciador secador de aire comprimido Ruido	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Válvula de expansión, acondicionador de aire No estanco	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	25/07/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	578.688
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/08/2017	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	586.107
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	20/10/2017	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Fricciona	597.375
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Rodillo de inversión Ruido	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Interruptor de luz de carretera en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Puerta, puesto de conducción Suelto	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/interrupción	603.474

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	22/11/2017	Bomba de circulación, calefacción Independiente No estanco	603.474
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	11/12/2017	Válvula de salida de agua No estanco	606.160
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	11/12/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	606.160
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	11/12/2017	Tubería de agua, calefacción, centro No estanco	606.160
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	11/12/2017	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	606.160
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/01/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	614.560
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	614.560
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/01/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	614.560
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	24/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	614.560
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	01/03/2018	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	621.562
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/03/2018	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	623.750
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/03/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	623.750
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Barra de acoplamiento VA Roto	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Radiador No estanco	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	09/04/2018	Junta, anillo deslizando No estanco	628.019
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	15/06/2018	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	637.400
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	15/06/2018	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	637.400
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	15/06/2018	Marco de estanqueización, puerta oscilante Suelto	637.400
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	15/06/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	637.400
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	07/06/2018	STI72.00M10669A 28 1802B72M04 Anti-entrapment strip of pneumatic outward door	637.400
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Abrazadera de tubo, tubería de escape Roto	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Anillo de desacoplamiento suspensión sistema de escape Agrietado	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Letrero de destino, parte frontal Suelto	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	31/07/2018	Ventilador, evaporador Defecto eléctrico	646.185
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/08/2018	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	646.380
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/08/2018	Compresor de agente frigorígeno No estanco	646.380
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	13/08/2018	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire No estanco	646.380
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/08/2018	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	650.770

16 3795 GDN WEB 628 090 13700613

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/05/2008	Puerta oscilante exterior Cierra con dificultad	2.158
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/10/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	18.716
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/10/2008	Asidero/lazo ???	18.716
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/10/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	18.716
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/10/2008	Unidad de control PLD Parámetros incorrectos	18.716
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/10/2008	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno Suelto	18.716
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/11/2008	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	33.109
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/11/2008	Indicación de mantenimiento filtro de aire seco Indicación incorrecta	33.109
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/11/2008	Rodillo de inversión Ruido	33.109
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/11/2008	Borne de batería Corroído/oxidado	33.109
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/01/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	44.844
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/01/2009	STI46.15M06362A 28 0808O46M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	46.468
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/01/2009	STI46.00M06149A 28 0808O46M03 Retighten the screw connection of the steering box	46.468
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/02/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	50.628
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/02/2009	Ventana de techo No estanco	50.628
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/02/2009	K/Z* Faro adicional Defecto de contacto/interrupción	50.628
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/03/2009	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	55.076
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/03/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	55.076
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/03/2009	Bastidor de asiento, banqueta de asiento de pasajeros Suelto	55.076
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/04/2009	Rodillo de inversión Ruido	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/04/2009	Tenor de correa Roto	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/04/2009	Amortiguación de la puerta oscilante interior Roto	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/04/2009	STI30.16M06403A 28 0806O30M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	63.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/05/2009	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Cierra con dificultad	65.888
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/06/2009	Unidad de control FPS Fallo total	70.906
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/07/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	80.827
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	24/09/2009	nsor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto de contacto/interrupción	88.481
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/09/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	89.324
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/09/2009	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	89.324
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/09/2009	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	89.324
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto de contacto/interrupción	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Revestimiento de la columna de dirección Agrietado	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Tubo flexible blindado No estanco	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Armazón del asiento, asiento abatible/asiento abatible doble Roto	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Boca de llenado de aceite, motor No estanco	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/11/2009	Amortiguación de la puerta oscilante interior Roto	102.751
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	10/12/2009	Junta de culata compresor de aire comprimido No estanco	105.047
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	17/12/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	106.244
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	17/12/2009	Mecánica, rampa Mal ajustado	106.244
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/01/2010	Tubo flexible blindado No estanco	113.941
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/01/2010	Culata compresor de aire comprimido No estanco	113.941
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Amortiguación de la puerta oscilante interior Roto	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Rodillo de inversión Ruido	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Tenor de correa Roto	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/02/2010	Juego de cables sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	119.682
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	05/08/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	148.328
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	16/08/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	154.670
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	16/08/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	154.670
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Rodillo de inversión Ruido	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	28/12/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	182.471
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/02/2011	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	188.330
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/04/2011	Luz de freno Suelto	198.411
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	24/05/2011	Tenor de correa Roto	208.766
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Rodillo de inversión Ruido	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Polea/rueda libre, alternador Roto	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/10/2011	Tenor de correa Roto	239.846
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	16/04/2012	Rodillo de inversión Ruido	270.449
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/11/2012	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	305.121
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/11/2012	Junta, anillo deslizante No estanco	305.121
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/07/2013	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	351.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	11/06/2014	Junta, anillo deslizante No estanco	401.177
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/10/2014	Válvula automática de purga de agua No estanco	424.745
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	31/12/2014	Varillaje/palanca, válvula de suspensión neumática Mal ajustado	434.314
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Roto	448.700

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Agrietado	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/03/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	448.700
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	02/01/2015	\$TI54.00M06883A 28 1411054M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	462.102
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	02/01/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	462.102
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Brazo longitudinal, abajo, eje trasero Desviado	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Forro de freno, detrás desgastado	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	K/Z* Luz intermitente Defecto de contacto/interrupción	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Tapa del depósito de combustible Suelto	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/08/2015	Regulación en altura, asiento delantero Se mueve con dificultad	475.536
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2015	Brazo transversal, arriba, eje delantero Se mueve con dificultad	486.969
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/12/2015	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	496.255
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/12/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	496.255
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/12/2015	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	496.255
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/12/2015	Tubería de recuperación de combustible, motor No estanco	497.053
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/12/2015	Fuelle trasero No estanco	497.053
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/12/2015	Abrazadera de tubo flexible de líquido refrigerante Roto	497.053
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	18/12/2015	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	497.053
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/01/2016	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	497.763
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	15/01/2016	Tubo flexible blindado No estanco	497.763
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Cojinete radiador Agrietado	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	17/03/2016	Válvula de relé, freno de servicio/freno de estacionamiento No estanco	509.250
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/04/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	510.497
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/04/2016	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	510.497
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	05/04/2016	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	511.610
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/06/2016	Apoyo de goma, barra de torsión trasera Ruido	523.828
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/06/2016	Secador de aire comprimido No estanco	523.828
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/06/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	523.828
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/06/2016	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	523.828
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/07/2016	Sensor de NOx Defecto eléctrico	528.520
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/07/2016	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	528.520
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	10/08/2016	Válvula de salida de agua No estanco	531.635
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	05/09/2016	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	532.012
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	07/09/2016	Polea/rueda libre, alternador Roto	535.137
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	07/09/2016	Rodillo de inversión Ruido	535.137
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	10/10/2016	Bomba de circulación, calefacción independiente No estanco	539.900
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Fuelle trasero No estanco	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Rodillo de inversión Ruido	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	03/11/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	543.760
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	02/12/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	547.408
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	08/03/2017	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	562.177
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/03/2017	Válvula de salida de agua No estanco	562.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/03/2017	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto de contacto/interrupción	562.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/03/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	562.998
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	10/03/2017	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	563.836
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/04/2017	Válvula de salida de agua No estanco	568.170
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/05/2017	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	574.646
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/05/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje delantero No estanco	574.646
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/05/2017	Interruptor de presión, regulación de nivel Defecto de contacto/interrupción	574.646
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/05/2017	Juego de cables, bastidor Defecto de contacto/interrupción	574.646
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/06/2017	Sensor de carrera, eje delantero, regulación de nivel Defecto de contacto/interrupción	575.620
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	19/06/2017	Sensor de carrera, eje trasero, regulación de nivel Defecto de contacto/interrupción	575.620
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	26/06/2017	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	575.710
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Correa de nervios trapezoidales desgastado	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Refrigerador de aceite, cambio automático Obturado	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/06/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	580.120
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/07/2017	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	581.612
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/07/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	581.612
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/07/2017	Junta hoja de puerta, interior Suelto	581.612
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/07/2017	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	584.521
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	20/07/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	584.521
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/08/2017	Fuelle delantero No estanco	586.911
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/08/2017	Cazoleta/perno esférico varillaje regulador de nivel Desviado	586.911

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	01/08/2017	Sensor, rampa extensible Defecto eléctrico	586.911
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	31/08/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	592.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/08/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	592.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/08/2017	Tubería de agua, calefacción del espacio reposapiés No estanco	592.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/09/2017	Radiador No estanco	596.813
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/09/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	596.813
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	05/10/2017	Válvula de salida de agua No estanco	598.020
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	05/10/2017	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	598.020
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante del ventilador Suelto	602.604
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	30/10/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	602.604
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	Válvula de purga de agua, depósito de aire No estanco	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto de contacto/Interrupción	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/Interrupción	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	21/11/2017	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	606.797
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	K/Z* Luz Intermitente Fricciona	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Puerta, puesto de conducción Suelto	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Válvula automática de purga de agua No estanco	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	29/12/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	612.150
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/01/2018	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	613.268
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	613.268
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	04/01/2018	Tubería de agente frigorígeno, aire acondicionado de techo No estanco	613.268
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Alternador Defecto eléctrico	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Bomba hidráulica, accionamiento del ventilador No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Rodillo tensor Roto	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Rodillo de inversión Ruido	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Fuelle trasero No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Válvula reguladora caja frontal No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	13/03/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	623.800
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	27/03/2018	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	628.600
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	640.650
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	640.650
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Forro de freno, delante desgastado	640.650
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Ventilador, evaporador Ruido	640.650
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/07/2018	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	645.855
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/07/2018	Secador de aire comprimido No estanco	645.855
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	09/07/2018	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	645.855

17 3833 GDN WEB 628 090 13700614

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/09/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	18.217
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/09/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	18.217
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/09/2008	Asidero/lazo ???	18.217
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/09/2008	Retrovisor exterior, derecha Daños en la superficie	18.217
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2008	Tenor de correa Roto	33.072
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2008	Rodillo de inversión Ruido	33.072
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2009	ST146.15M06362A 28 0808046M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	46.098
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2009	ST146.00M06149A 28 0808046M03 Retighten the screw connection of the steering box	46.098
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	46.098
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	13/02/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	49.401
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/03/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	54.760
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/03/2009	Rodillo de inversión Ruido	54.760
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2009	Tubo flexible blindado No estanco	61.225
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2009	Rodillo de inversión Ruido	61.225
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/05/2009	ST130.16M06403A 28 0806030M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	66.903
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/07/2009	Ajuste de asiento, asiento/asiento con suspensión, lado del conduc Se mueve con dificultad	77.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/07/2009	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	77.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/07/2009	Tubería de presión AdBlue(R) No estanco	77.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/07/2009	Palanca del cambio mando electroneumático Se mueve con dificultad	77.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/08/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	82.542
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/08/2009	Depósito de expansión de líquido refrigerante Agrietado	85.396
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/09/2009	Tenor de correa Roto	89.666
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	04/12/2009	Regulador, alternador Defecto eléctrico	105.452
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	04/12/2009	Válvula automática de purga de agua No estanco	105.452
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/12/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	107.653
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2010	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	114.622
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2010	Ajuste de asiento, asiento/asiento con suspensión, lado del conduc Se mueve con dificultad	114.622
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/01/2010	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	114.622
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	08/02/2010	Placa de fijación, atrás Suelto	117.123
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/03/2010	Display, sistema de información para el conductor (FIS)/instrument Defecto de contacto/interru	119.218
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	15/03/2010	Electrónica de control del cambio automático Defecto eléctrico	122.354
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Tubo de salida líquido refrigerante No estanco	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Tubo flexible blindado No estanco	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/03/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	124.302
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	10/06/2010	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	137.586
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/08/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	149.181
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/08/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	149.181
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/08/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	153.025
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	04/04/2011	Luz de freno Suelto	198.665
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2011	Rodillo de inversión Ruido	208.644
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	208.644
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2011	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	208.644
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/10/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	238.735
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	20/10/2011	Rodillo de inversión Ruido	238.735
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	17/04/2012	Rodillo de inversión Ruido	271.376
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	17/04/2012	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	271.376
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/11/2012	Junta de culata compresor de aire comprimido No estanco	309.853
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/02/2013	Rodillo de inversión Ruido	324.602
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/02/2013	Tenor de correa Roto	324.602
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/07/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	349.020
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	12/06/2014	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	402.672
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	12/06/2014	Polea/rueda libre, alternador Roto	402.672
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	04/12/2014	Unidad de control PLD Reposicionar la memoria de averías	430.885
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	04/12/2014	Fuelle trasero No estanco	430.885
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Fuelle trasero Agrietado	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Forro de freno, delante desgastado	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Forro de freno, detrás desgastado	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Revestimiento de la columna de dirección Suelto	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No estanco	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Junta hoja de puerta, interior Suelto	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/03/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Agrietado	449.100
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/04/2015	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	455.560
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/05/2015	Arrancador Defecto de contacto/interrupción	456.859

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRII
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/07/2015	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	470.792
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/08/2015	Tenor de correa Roto	474.700
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/08/2015	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	474.700
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación No trabaja correctamente	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Rodillo de inversión Ruido	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Sensor de humedad del aire, aire aspirado No trabaja correctamente	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Ruido	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Unidad de control HLK, subestación Defecto eléctrico	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/09/2015	Bastidor de asiento, banqueta de asiento de pasajeros Suelto	481.030
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/10/2015	Unidad de control FPS Defecto eléctrico	481.623
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	30/10/2015	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No trabaja correctamente	485.895
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Cojinete del árbol de levas Agarrotado	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Fuelle trasero No estanco	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Regulador, alternador No trabaja correctamente	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	K/Z* Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto de contacto/interrupción	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Luz del espacio interior Defecto eléctrico	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	01/02/2016	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	498.375
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	01/02/2016	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	498.375
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Fuelle delantero No estanco	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Motor eléctrico de regulación de la mariposa de calefacción, unida Defecto eléctrico	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	503.950
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/03/2016	Sensor de NOx Defecto eléctrico	504.637
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/03/2016	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	504.637
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/03/2016	Mecánica, rampa Roto	504.637
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Tubería neumática ABS/ASR No estanco	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación No trabaja correctamente	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/04/2016	Sensor de humedad del aire, aire aspirado No trabaja correctamente	509.136
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	09/06/2016	Radiador Ensuciado	516.942
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/06/2016	Secador de aire comprimido No estanco	522.935
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/06/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	522.935
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/06/2016	Válvula limit. presión, tratam. post. de gases escape No estanco	522.935
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	29/06/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	522.935
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	26/07/2016	Interruptor de membrana, mando de puerta Defecto eléctrico	526.263
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/08/2016	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	528.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/08/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	528.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/08/2016	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	528.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/08/2016	Amortiguación de la puerta oscilante interior Roto	528.500
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/08/2016	K/Z* interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	529.270
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	26/08/2016	Válvula de rebose freno de estacionamiento No estanco	531.561
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/09/2016	Modulador de eje adicional detrás de eje propulsor Defecto eléctrico	536.123
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/09/2016	K/Z* interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	536.123
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/09/2016	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	536.123
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Soporte secador de aire comprimido Roto	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/11/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	544.965
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/11/2016	Regulador, alternador No trabaja correctamente	546.285
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/12/2016	K/Z* Sensor de desgaste de los forros de freno eje trasero Defecto de contacto/interrupción	548.294
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/12/2016	Unidad de luces traseras No estanco	550.220
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	23/12/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	550.852
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	02/01/2017	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	551.003
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/01/2017	K/Z* interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	552.150
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/01/2017	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	552.150
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	11/01/2017	Guía de cable, rampa Suelto	552.150
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/01/2017	Muelle de presión de gas puerta puesto de conducción No estanco	553.114
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Rodillo tensor Ruido	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Fuelle trasero No estanco	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	562.900
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/03/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	562.900

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/04/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	566.163
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/04/2017	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	566.163
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2017	Montante de giro Suelto	569.332
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/04/2017	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	569.332
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/05/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	571.258
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/05/2017	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto eléctrico	571.258
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/05/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	571.258
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	05/05/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	571.258
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	10/07/2017	K/Z* Bocina Corroído/oxidado	579.357
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	10/07/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	579.357
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Motor eléctrico, rampa Inmovilizado	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	21/07/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	586.545
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/09/2017	Sensor de presión AdBlue(R) Defecto eléctrico	592.395
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/09/2017	Cierre, compartimento guardaobjetos Cierra con dificultad	592.395
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/09/2017	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	592.395
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/09/2017	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	592.395
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/10/2017	K/Z* Luz intermitente Fricción	602.825
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/10/2017	Interruptor de presión, instalación deseos del pasajero Defecto eléctrico	602.825
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	08/01/2018	Fuelle delantero No estanco	615.075
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	08/01/2018	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	615.075
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	08/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	615.075
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	08/01/2018	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	615.075
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Fuelle trasero No estanco	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Válvula reguladora de nivel, delante No estanco	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Barra de acoplamiento VA Roto	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Servodirección/dirección hidráulica No estanco	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	25/01/2018	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	617.845
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	09/02/2018	Cable de tracción, inclinación del asiento Agrietado	620.078
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Polea/rueda libre, alternador Roto	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Silenciador secador de aire comprimido Agrietado	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Juego de cables de los faros Defecto de contacto/interrupción	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Tope de puerta Roto	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Tapa del depósito de combustible Se atasca	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Luz intermitente Defecto eléctrico	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	28/03/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	627.480
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	Sensor de desgaste de los forros de freno, eje trasero Defecto eléctrico	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	K/Z* Botón sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	Tope, montante giratorio Roto	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	Cerradura tapa exterior compartimento de batería Roto	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/05/2018	STI72.00M10669A 28 1802B72M04 Anti-entrapment strip of pneumatic outward door	638.470
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/06/2018	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	640.870
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/06/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	640.870
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/06/2018	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	640.870
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	14/06/2018	Asiento con suspensión Ruido	640.870
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	23/06/2018	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	642.678
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	23/06/2018	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	642.678
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	23/06/2018	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	642.678
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/06/2018	Alternador Defecto eléctrico	643.132
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/06/2018	Polea/rueda libre, alternador Roto	643.132
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	27/06/2018	Válvula de purga de aire rápida No estanco	643.132
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/07/2018	K/Z* Botón sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	648.163
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	31/07/2018	Riel de guía asiento con suspensión Demasiado juego	648.163
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	16/08/2018	Radiador No estanco	649.205
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	17/08/2018	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	651.400
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	24/08/2018	Interruptor de presión, instalación deseos del pasajero Defecto eléctrico	652.812
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	19/09/2018	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	658.495

18 3873 GDN WEB 628 090 13700615

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	29/09/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	2.410
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	29/09/2008	Asidero/lazo ???	2.410
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	29/09/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	2.410
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	29/09/2008	Unidad de control PLD Parámetros incorrectos	2.410
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	29/09/2008	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno Suelto	2.410
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/10/2008	Rodillo de inversión Ruido	27.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	02/12/2008	Guarnición estanqueizante boca de llenado No estanco	32.406
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	02/12/2008	Polea/rueda libre, alternador Roto	32.406
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	02/12/2008	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	32.406
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	02/12/2008	Tenor de correa Roto	32.406
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/01/2009	STI46.00M06149A 28 0808O46M03 Retighten the screw connection of the steering box	46.683
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/01/2009	STI46.15M06362A 28 0808O46M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	46.683
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/02/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	49.850
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	Rodillo de inversión Ruido	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	STI30.16M06403A 28 0806O30M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2009	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	61.275
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/08/2009	Silenciador secador de aire comprimido Suelto	78.602
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/08/2009	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto de contacto/interrupción	78.602
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/09/2009	Tenor de correa Roto	89.667
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/09/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	89.667
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/09/2009	Rodillo de inversión Ruido	89.667
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/09/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	89.667
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/11/2009	Pegamento, luna lateral No estanco	91.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/12/2009	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	109.749
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/01/2010	Válvula automática de purga de agua No estanco	114.195
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/01/2010	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	114.195
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/01/2010	Tubería de retorno combustible, chasis No estanco	114.195
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/02/2010	Modulador del eje, eje impulsor Defecto eléctrico	118.692
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/02/2010	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	118.692
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	Fuelle trasero No estanco	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/03/2010	K/Z* Testigo acústico de advertencia HZL Defecto de contacto/interrupción	121.930
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	12/03/2010	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	123.797
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	12/03/2010	Tubo de salida líquido refrigerante No estanco	123.797
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/05/2010	Pulsador de presión, diversas funciones Cortocircuito	129.527
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/05/2010	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	129.527
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/05/2010	Revestimiento de la columna de dirección Agrietado	129.527
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/05/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	133.969
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/05/2010	Activación SCR sensor de humedad del aire, sensor térmico Defecto eléctrico	133.969
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/05/2010	Indicación de mantenimiento filtro de aire seco Defecto de contacto/interrupción	133.969
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/05/2010	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	133.969
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/05/2010	Soporte, depósito de compensación de líquido refrigerante Suelto	133.969
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/08/2010	Tenor de correa Roto	154.634
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/11/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	170.997
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/11/2010	Regulador, alternador Defecto eléctrico	170.997
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/12/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	173.912
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/12/2010	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	180.531
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/03/2011	Luz de freno Suelto	198.142
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/03/2011	Rodillo de inversión Ruido	198.142
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/03/2011	Rodillo de inversión Ruido	198.142
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Tenor de correa Se atasca	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Rodillo de inversión Ruido	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/11/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	242.201
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/01/2011	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	255.557
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	13/04/2012	Rodillo de inversión Ruido	270.775
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/11/2012	Tenor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	307.734
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/02/2013	Secador de aire comprimido No estanco	323.655
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/02/2013	Tubo flexible blindado No estanco	323.655
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	03/05/2013	Amortiguador eje adicional delante de eje propulsor/eje adicional No estanco	336.193
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	18/06/2013	Interruptor de control del aire comprimido Defecto de contacto/interrupción	345.122
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/12/2013	Tenor de correa Se atasca	373.392
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/12/2013	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	373.392
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2014	Junta, anillo deslizante No estanco	403.214
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2014	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	403.214
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/09/2014	Reductor de presión secador de aire comprimido No estanco	420.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/09/2014	Válvula automática de purga de agua No estanco	420.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/11/2014	Brazo transversal, arriba, eje delantero Se mueve con dificultad	429.655
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/11/2014	Cojinete de rodillos brazo transversal eje delantero desgastado	429.655

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/11/2014	Distribuidor de aire, caja frontal Se mueve con dificultad	429.655
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	18/12/2014	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	433.418
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	18/12/2014	Luz de acceso, delante Defecto eléctrico	433.418
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	18/12/2014	Unidad de control sistema modular de control de puertas (MTS) Defecto eléctrico	433.418
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/01/2015	Válvula de salida de agua No estanco	436.640
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/01/2015	Cartuci, secador de aire comprimido No estanco	436.640
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/01/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	436.640
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/01/2015	Regulación del respaldo, asiento flotante para el conductor Cierra con dificultad	440.257
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/02/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	445.131
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/02/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	445.131
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/02/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	445.131
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	24/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Suelto	445.131
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	23/03/2015	Junta, anillo deslizando No estanco	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Fuelle trasero No estanco	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Forro de freno, detrás desgastado	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Tubería de baja presión No estanco	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Regulador, alternador Defecto eléctrico	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	¡TIS4.00M06883A 28 1411054M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	K/Z* Luz intermitente Fricciona	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Junta, anillo deslizando No estanco	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	10/03/2015	Cable de tracción, inclinación del asiento Agrietado	448.477
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/05/2015	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	455.989
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	25/05/2015	Juego de cables elevador Fricciona	458.799
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/06/2015	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	465.165
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/06/2015	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	465.165
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/06/2015	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	465.165
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	30/06/2015	Bastidor de asiento, banqueta de asiento de pasajeros Suelto	465.165
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/07/2015	Fuelle delantero No estanco	468.031
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/07/2015	Interruptor de membrana, mando de puerta Defecto eléctrico	468.031
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/07/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	468.031
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/07/2015	Compresor sistema de aire comprimido Suministra aceite en la instalación	468.121
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/07/2015	Llave de paso No estanco	468.121
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/09/2015	Interruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	473.200
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/09/2015	Aceite de relleno Contrato de servicio	473.250
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/09/2015	Transmisor de presión de aceite, motor Defecto eléctrico	473.250
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/09/2015	Válvula de mando AdBlue(R) Obturado	473.250
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/09/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	473.250
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/10/2015	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	475.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/10/2015	Correa de nervios trapezoidales desgastado	475.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/10/2015	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	475.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/10/2015	Bastidor de asiento, banqueta de asiento de pasajeros Suelto	475.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	12/11/2015	Montante de giro Deformado	483.580
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	12/11/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	483.580
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	25/01/2016	Alternador Defecto eléctrico	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	25/01/2016	Correa de nervios trapezoidales desgastado	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Bomba de combustible prealimentación de combustible No estanco	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Alternador Defecto eléctrico	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Bomba de líquido refrigerante No estanco	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Tenor de correa Se atasca	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Rodillo de inversión Ruido	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Tubería de purga de aire/tubo flexible, depósito de compensación Suelto	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Bomba de circulación, calefacción independiente Defecto eléctrico	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Servicio posventa J Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Caballote de apoyo, barra de torsión, bastidor, delante Roto	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	501.163

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	501.163
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/04/2016	Tubería de agente frigorígeno, parte trasera No estanco	504.254
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/04/2016	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	504.254
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/04/2016	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	504.254
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	14/04/2016	Rodillo de inversión Ruido	506.132
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	28/04/2016	Junta hoja de puerta, interior Suelto	508.146
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/05/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	513.202
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/06/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	515.472
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	18/06/2016	Llave de emergencia de puerta No estanco	517.645
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/07/2016	Rodillo de inversión Roto	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Sensor de NOx Defecto eléctrico	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Rodillo de inversión Roto	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Disco de freno delantero desgastado	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Forro de freno, delante desgastado	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/07/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	522.120
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/09/2016	Fuelle trasero No estanco	529.025
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/09/2016	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	529.025
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/11/2016	Secador de aire comprimido No estanco	540.557
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	21/11/2016	Cerradura, tapa para mantenimiento Cierra con dificultad	540.625
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Rodillo de inversión Ruido	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Polea/rueda libre, alternador Roto	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Rodillo de inversión Ruido	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Válvula reguladora circuito de calefacción techo No estanco	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	01/12/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	544.450
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	12/12/2016	K/Z* Sensor de número de revoluciones, eje delantero Defecto de contacto/interrupción	545.045
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	23/01/2017	Válvula de salida de agua No estanco	552.430
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	23/01/2017	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Fricciona	552.430
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/02/2017	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	557.835
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/02/2017	K/Z* Interruptor de presión control de la presión de frenado/manóm Defecto de contacto/interru	557.835
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/02/2017	Cerradura de la mesa de pago Se atasca	557.835
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	27/02/2017	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	557.835
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Tubería de purga de aire motor Agrietado	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	Filtro para módulo de la bomba AdBlue(R) No estanco	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	16/03/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	563.552
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/04/2017	Alternador Ruido	568.842
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	19/04/2017	Polea/rueda libre, alternador Deformado	568.842
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/05/2017	Juego de cables, tablero de instrumentos Fricciona	572.453
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/05/2017	Elemento luminoso, faro Defecto eléctrico	572.453
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/05/2017	Luz de la placa de matrícula No estanco	572.453
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	15/05/2017	Luz de gálibo No estanco	572.453
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Fuelle trasero No estanco	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Cierre, tapas exteriores Suelto	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Motor eléctrico, tapa de ventilación del techo Defecto eléctrico	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Tubería de agua, calefacción, centro No estanco	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	04/08/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	587.950
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	25/08/2017	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	588.150
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/10/2017	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	tubo flexible de líquido refrigerante No estanco	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	602.100
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	31/10/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	602.100

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/11/2017	Secador de aire comprimido No estanco	603.345
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/11/2017	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	603.345
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/11/2017	K/Z* Alternador trifásico Defecto de contacto/interrupción	603.644
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/11/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	603.644
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/11/2017	K/Z* Unidad de control elevador/rampa extensible Defecto de contacto/interrupción	603.644
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/11/2017	Goma para proteger los dedos Agrietado	603.644
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	Válvula de salida de agua No estanco	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	Relé, interruptor de arranque Defecto eléctrico	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	K/Z* Luz intermitente Fricciona	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	17/01/2018	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	617.047
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 120.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Trabajos de mantenimiento cada 180.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Servicio posventa J Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Rodillo de inversión Roto	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Tubería de líquido refrigerante para el retardador No estanco	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	07/03/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	625.168
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/05/2018	Aceite de rellenado Contrato de servicio	634.170
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	11/05/2018	Radiador No estanco	634.170
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/05/2018	Contrato de servicio, generalidades Contrato de servicio	634.170
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	26/06/2018	Perno de tuerca de rueda Roto	639.820
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Servicio cada 30.000 km Contrato de servicio	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Fuelle trasero No estanco	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Válvula de salida de agua No estanco	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Cartuci, secador de aire comprimido No estanco	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Luz del espacio interior Defecto eléctrico	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	Compresor de agente frigorígeno No estanco	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	08/08/2018	STI72.00M10669A 28 1802B72M04 Anti-entrapment strip of pneumatic outward door	648.510
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/08/2018	Interruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	652.370
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	22/08/2018	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	652.370

19 3902 GDN WEB 628 090 13700617

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/05/2008	Puerta oscilante exterior Cierra con dificultad	2.103
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/09/2008	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Cierra con dificultad	24.020
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	24.020
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2008	Asidero/lazo ???	24.020
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	24.020
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2008	Conector de cables Defecto eléctrico	24.020
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	09/10/2008	Rodillo de inversión Ruido	26.282
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/11/2008	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	33.277
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/11/2008	Secador de aire comprimido No estanco	33.277
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/01/2009	Cable eléctrico para control de elementos luminosos Defecto de contacto/interrupción	44.217
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/01/2009	ST146.15M06362A 28 0808O46M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	46.638
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/01/2009	ST146.00M06149A 28 0808O46M03 Retighten the screw connection of the steering box	46.638
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/01/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	46.638
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/02/2009	Tenor de correa Roto	52.381
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/02/2009	Rodillo de inversión Roto	52.381
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/02/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	52.381
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/02/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	52.381
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/04/2009	Cable eléctrico instalación puerta Defecto de contacto/interrupción	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/04/2009	Rodillo de inversión Ruido	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/04/2009	Silenciador, tubería de presión Roto	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/04/2009	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/04/2009	ST130.16M06403A 28 0806O30M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	62.253
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/05/2009	Tubo flexible blindado No estanco	67.270
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/06/2009	Reductor de presión secador de aire comprimido No estanco	68.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/06/2009	Válvula de salida de agua No estanco	68.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2009	Tenor de correa Roto	89.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2009	Rodillo de inversión Ruido	89.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2009	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	89.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2009	Silenciador secador de aire comprimido Ejecución errónea	89.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	18/11/2009	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	100.106
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	18/11/2009	MR, activación, válvula dosificadora AdBlue(R) Defecto eléctrico	100.106
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/12/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	104.780
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/12/2009	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Defecto de contacto/interrupción	108.064
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	15/02/2010	Dosificador de AdBlue(R) Defecto eléctrico	115.712
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	15/02/2010	Tubo flexible blindado No estanco	115.712
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Tenor de correa Roto	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/03/2010	K/Z* Testigo acústico de advertencia HZL Defecto de contacto/interrupción	122.515
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/07/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	142.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	16/08/2010	Tenor de correa Roto	154.785
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/11/2010	Polea/rueda libre, alternador Roto	173.184
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/11/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	173.184
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Rodillo de inversión Ruido	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/01/2011	Tenor de correa Roto	181.028
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/02/2011	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	189.298
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/04/2011	Luz de freno Suelto	198.840
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/05/2011	Rodillo de inversión Ruido	205.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/05/2011	Tenor de correa Roto	205.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/05/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	205.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/06/2011	Tenor de correa Roto	212.968
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	11/08/2011	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	224.777
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	26/08/2011	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	225.857
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	15/09/2011	Válvula reguladora de nivel/válvula de suspensión neumática, atrás No trabaja correctamente	229.992
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Rodillo de inversión Ruido	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/11/2011	Botón depósito de depresión Defecto eléctrico	240.955
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/01/2012	Secador de aire comprimido No estanco	255.570
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/01/2012	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	255.570
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	01/06/2012	Secador de aire comprimido No estanco	276.095
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/06/2012	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	281.100
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/07/2012	Rodillo de inversión Ruido	281.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2012	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	307.899
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	28/02/2013	Tenor de correa Roto	326.576
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/04/2013	Válvula automática de purga de agua No estanco	335.619
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/07/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	351.732
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2013	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas Cierra con dificultad	358.413
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2013	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas Cierra con dificultad	358.413
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/08/2014	Junta codo de tubo bomba de líquido refrigerante No estanco	408.870

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2014	Válvula de descarga, tratamiento posterior de los gases de escape Inmovilizado	427.765
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/11/2014	Válvula de mando AdBlue(R) Obturado	427.765
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/12/2014	Válvula de salida de agua No estanco	431.512
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/12/2014	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	431.512
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/12/2014	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	431.512
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/12/2014	Secador de aire comprimido No estanco	432.080
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Junta de culata compresor de aire comprimido No estanco	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Válvula de salida de agua No estanco	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Motor eléctrico de regulación de la mariposa de calefacción, unida Defecto eléctrico	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Suelto	439.760
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Bomba de combustible No estanco	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Alternador Defecto eléctrico	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Rodillo de inversión Ruido	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Juego de cables sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	ST154.00M06883A 28 1411054M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/04/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	448.400
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	08/05/2015	Válvula de 3 vías y 2 posiciones, efecto de freno auxiliar No estanco	452.172
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	08/05/2015	Silenciador secador de aire comprimido Suelto	452.172
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	08/05/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	452.172
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	11/05/2015	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	452.417
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	11/05/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	452.417
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Polea/rueda libre, alternador Roto	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Fuelle delantero No estanco	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Fuelle trasero No estanco	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Válvula limit. presión, tratam. post. de gases escape No estanco	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	06/07/2015	Regulación en altura, asiento delantero Roto	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	21/09/2015	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	457.202
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Compresor sistema de aire comprimido Suministra aceite en la instalación	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Bomba de líquido refrigerante No estanco	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Sensor de temperatura del líquido refrigerante No trabaja correctamente	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Forro de freno, delante desgastado	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Elemento de desacoplamiento sistema de escape No estanco	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Cerradura, tapa para mantenimiento Roto	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Distribuidor de aire, calefacción/ventilación Roto	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2015	Tubería de agua, calefacción, caja frontal Consumo excesivo de aceite	476.235
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	19/10/2015	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	477.095
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/11/2015	Tubería de inyección PLD No estanco	486.612
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/01/2016	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas Cierra con dificultad	497.219
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/01/2016	Luz de acceso, delante Defecto eléctrico	497.219
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Elemento luminoso, faro Defecto eléctrico	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Tubería de agente frigorígeno, parte trasera No estanco	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/02/2016	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	500.880
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	08/03/2016	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	505.075
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	08/03/2016	Válvula reguladora caja frontal Defecto eléctrico	505.075
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	15/04/2016	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	510.269
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/04/2016	Brazo longitudinal, abajo, eje trasero Desviado	510.269
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/04/2016	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	510.269
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/04/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	510.269
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/04/2016	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	510.269
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/04/2016	Brazo longitudinal, arriba, eje trasero Ruido	511.812
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/06/2016	Secador de aire comprimido No estanco	521.363
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/06/2016	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	521.363
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/06/2016	Secador de aire comprimido No estanco	521.363
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/06/2016	Secador de aire comprimido No estanco	521.363
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	K/Z* Luz intermitente Fricción	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	Muelle de presión de gas, tapa del maletero No estanco	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/07/2016	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	524.500
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/08/2016	Elemento calefactor difusor de aire comprimido Defecto de contacto/interrupción	532.757

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/08/2016	Indicación de desgaste de los forros de freno, eje delantero Defecto eléctrico	532.757
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/08/2016	Tubería flexible de aire comprimido, freno de servicio No estanco	532.757
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/08/2016	Tubería de aire comprimido dosificador No estanco	532.757
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/08/2016	Goma para proteger los dedos Agrietado	532.757
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/10/2016	Sensor de NOx Defecto eléctrico	538.140
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/10/2016	Unidad de control FPS Defecto eléctrico	538.140
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/10/2016	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	538.140
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/10/2016	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	538.140
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/10/2016	Tubería de agua calefacción, aire acondicionado de techo No estanco	542.242
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Arrancador Defecto de contacto/interrupción	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Rodillo tensor Ruido	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Rodillo de inversión Ruido	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Altavoz/subwoofer, detrás Defecto de contacto/interrupción	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Mal ajustado	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Sonda térmica, evaporador, aire acondicionado/regulación automática Defecto eléctrico	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/12/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	545.155
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/12/2016	Compresor de dos cilindros Efecto/potencia insuficiente	549.765
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/12/2016	Secador de aire comprimido No estanco	549.765
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/12/2016	Silenciador secador de aire comprimido Ruido	549.765
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/01/2017	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	553.812
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	02/02/2017	Modulador del eje, eje impulsor Defecto eléctrico	557.404
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	07/02/2017	Sensor de humedad del aire, aire aspirado No trabaja correctamente	558.170
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/02/2017	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	559.333
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/02/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	559.333
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	02/03/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	562.100
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	02/03/2017	Mecánica, rampa Mal ajustado	562.100
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Fuelle delantero No estanco	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Disco de freno delantero Agrietado	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Forro de freno, delante desgastado	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Sensor de desgaste de los forros de freno, eje trasero Defecto eléctrico	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	10/03/2017	Válvula de salida de agua No estanco	562.350
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/04/2017	Interruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	567.103
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/04/2017	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	567.103
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	12/05/2017	Silla de ruedas, rampa extensible Se mueve con dificultad	574.575
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/05/2017	Secador de aire comprimido No estanco	574.575
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/05/2017	Válvula de salida de agua No estanco	574.575
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/05/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	574.575
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador Suelto	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Rodillo tensor Roto	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Amortiguador trasero Roto	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Brida de accionamiento, eje trasero Roto	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Tubería de agua, calefacción independiente No estanco	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Bomba de circulación, calefacción independiente No estanco	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	14/06/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	579.770
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/08/2017	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	587.716
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	31/08/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	587.716
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Pieza acodada. retorno de aceite. cárter de distribución No estanco	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Válvula reguladora de nivel, delante No estanco	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	04/09/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	593.900
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/09/2017	Tubo flexible de líquido refrigerante No estanco	597.428
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Interruptor electromagnético, arrancador Defecto de contacto/interrupción	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Correa de nervios trapezoidales desgastado	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional desgastado	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Varillaje de estabilizador eje trasero Roto	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Fuelle trasero No estanco	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	598.190

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	K/Z* Motor eléctrico rampa Fricciona	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	17/10/2017	Ventilador, evaporador Defecto eléctrico	598.190
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/10/2017	Polea/rueda libre, alternador Roto	600.317
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/10/2017	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	600.317
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/10/2017	Regulador, alternador Defecto eléctrico	600.317
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	24/10/2017	Cerradura tapa exterior compartimento de batería Roto	600.317
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/11/2017	Juego de cables elevador Fricciona	604.022
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	20/11/2017	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	604.022
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/11/2017	Tubería líquido refrigerante No estanco	606.112
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/11/2017	Tubería de alta presión, Servolock No estanco	606.112
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/11/2017	Tubo flexible neumático, mando de puerta No estanco	606.112
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Membrana, separador de aceite No estanco	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Tubo flexible de líquido refrigerante No estanco	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Secador de aire comprimido No estanco	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	Tubería de alta presión, Servolock No estanco	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/11/2017	K/Z* Unidad de control PLD Defecto de contacto/interrupción	606.214
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Tubería de baja presión de combustible, filtro de combustible-bomb No estanco	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Tubería de aceite depósito de aceite No estanco	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Fuelle trasero No estanco	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No estanco	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	22/01/2018	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	615.480
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	03/02/2018	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	616.958
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Boca de llenado de aceite, motor No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Tubería de purga de aire motor Agrietado	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Tubería de presión AdBlue(R) No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Fijación del radiador Roto	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Potenciometro puerta oscilante Defecto eléctrico	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Luz del espacio interior Defecto eléctrico	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Compresor de agente frigorígeno No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	23/04/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	623.695
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/06/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	641.650
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/06/2018	Fusible, general Defecto de contacto/interrupción	642.278
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	27/06/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	642.278
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	05/07/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	642.755
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	05/07/2018	Luz del espacio interior Defecto eléctrico	642.755
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Bomba de líquido refrigerante No estanco	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Elemento termostato de líquido refrigerante No trabaja correctamente	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Válvula de purga de agua, depósito de aire No estanco	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Silenciador secador de aire comprimido Agrietado	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Válvula de salida de agua No estanco	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	Secador de aire comprimido No estanco	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	13/07/2018	STI72.00M10669A 28 1802B72M04 Anti-entrapment strip of pneumatic outward door	643.560
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2018	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	651.946
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2018	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	651.946
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	29/08/2018	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	651.946
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/08/2018	Rodillo de inversión Ruido	652.100
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Pieza acodada, retorno de aceite, cárter de distribución No estanco	652.431
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Perno de tuerca de rueda Roto	656.180
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Forro de freno, delante desgastado	656.180
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Disco de freno trasero desgastado	656.180
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Forro de freno, detrás desgastado	656.180
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	25/09/2018	Pieza de presión/guarnición forro de freno eje trasero Agrietado	656.180
19	3902 GDN	WEB 62809013700617		Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	656.180

20 3943 GDN WEB 628 090 13700618

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
3943 GDN	WEB 62809013700618	22/09/2008	Rodillo de inversión Ruido	24.804
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/10/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	25.928
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/10/2008	Asidero/lazo ???	25.928
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/10/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	25.928
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/10/2008	Pintura revestimiento de plástico parachoques trasero Puntos defectuosos	25.928
3943 GDN	WEB 62809013700618	02/01/2009	Tenor de correa Roto	43.015
3943 GDN	WEB 62809013700618	23/01/2009	Juego de cables sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	46.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/01/2009	\$TI46.00M06149A 28 0808O46M03 Retighten the screw connection of the steering box	47.369
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/01/2009	\$TI46.15M06362A 28 0808O46M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	47.369
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/04/2009	Dispositivo de regulación lateral del asiento Roto	57.236
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Rodillo de inversión Ruido	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Tenor de correa Roto	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Llave de emergencia de puerta No estanco	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	Cable eléctrico instalación puerta Defecto de contacto/interrupción	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/05/2009	\$TI30.16M06403A 28 0806O30M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	64.721
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/09/2009	Llave de emergencia de puerta No estanco	89.997
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/09/2009	Rodillo de inversión Ruido	89.997
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/09/2009	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	89.997
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/09/2009	Muelle de presión de gas, tapa del maletero No estanco	89.997
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/12/2009	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	104.586
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/12/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	105.084
3943 GDN	WEB 62809013700618	25/02/2010	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	118.683
3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	121.599
3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	121.599
3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Tenor de correa Roto	121.599
3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Codo tubular, refrigerador del aire de sobrealimentación No estanco	121.599
3943 GDN	WEB 62809013700618	12/03/2010	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	121.599
3943 GDN	WEB 62809013700618	27/07/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	149.957
3943 GDN	WEB 62809013700618	27/07/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	149.957
3943 GDN	WEB 62809013700618	06/09/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	157.572
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Tenor de correa Roto	181.338
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	181.338
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/01/2011	Polea/rueda libre, alternador Roto	181.338
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/03/2011	Luz de freno Suelto	198.300
3943 GDN	WEB 62809013700618	06/06/2011	Rodillo de inversión Ruido	211.688
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Rodillo de inversión Ruido	237.969
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	237.969
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/10/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	237.969
3943 GDN	WEB 62809013700618	15/02/2012	Polea/rueda libre, alternador Roto	260.688
3943 GDN	WEB 62809013700618	08/06/2012	Válvula electromagnética secador de aire comprimido No estanco	279.812
3943 GDN	WEB 62809013700618	08/06/2012	Válvula automática de purga de agua No trabaja correctamente	279.812
3943 GDN	WEB 62809013700618	26/10/2012	Tenor de correa, transmisión de correa adicional Roto	303.451
3943 GDN	WEB 62809013700618	07/03/2013	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	326.451
3943 GDN	WEB 62809013700618	05/07/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	348.350
3943 GDN	WEB 62809013700618	14/08/2013	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	353.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/01/2014	Rodillo de inversión Ruido	376.261
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/01/2014	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	376.261
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/01/2014	Tenor de correa Roto	376.261
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/10/2014	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	418.588
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Fricciona	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Pulsador de presión, diversas funciones Roto	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Interruptor de control del aire comprimido Entrada de agua	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Revestimiento, persiana parasol enrollable Agrietado	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	28/11/2014	Llave de emergencia de puerta No estanco	428.221
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/12/2014	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	432.805
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/01/2015	Biela de dirección Fricciona	437.088
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/02/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	442.640
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Suelto	442.640
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/02/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	442.640
3943 GDN	WEB 62809013700618	27/02/2015	Válvula de 3 vías y 2 posiciones, efecto de freno auxiliar No estanco	444.103
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Polea/rueda libre, alternador Roto	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Fuelle trasero No estanco	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Tubo flexible de baja presión, servodirección/dirección hidráulica No estanco	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	449.330

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	ST154.00M06883A 28 1411054M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	449.330
3943 GDN	WEB 62809013700618	15/04/2015	Tornillo de llenado, aceite del diferencial del eje trasero No estanco	450.102
3943 GDN	WEB 62809013700618	15/04/2015	Asiento con suspensión Demasiado débil	450.102
3943 GDN	WEB 62809013700618	22/04/2015	Válvula limit. presión, tratam. post. de gases escape No estanco	454.687
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2015	Tubería flexible de aire comprimido, freno de servicio No estanco	455.085
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/07/2015	Alternador Defecto eléctrico	468.181
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/07/2015	Sensor de nivel de llenado, depósito de combustible Defecto eléctrico	468.181
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/07/2015	Bastidor de asiento, banqueta de asiento de pasajeros Suelto	468.181
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2015	Válvula reguladora de nivel/válvula de suspensión neumática, atrás No estanco	468.181
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Rodillo de inversión Ruido	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Varillaje/brida de la barra de torsión, delante Roto	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/08/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/09/2015	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	474.605
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/09/2015	Secador de aire comprimido No trabaja correctamente	475.279
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/09/2015	Válvula de relé, freno de servicio/freno de estacionamiento No estanco	475.279
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/09/2015	Válvula electromagnética 3/2, tratamiento posterior de los gases d No estanco	475.279
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Secador de aire comprimido No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Válvula de salida de agua No trabaja correctamente	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Tubería flexible de aire comprimido, consumidor auxiliar No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Tapa del depósito de combustible Suelto	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Interruptor de membrana, mando de puerta Defecto eléctrico	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	10/11/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	487.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/11/2015	Interruptor de control, presión de frenado Defecto de contacto/interrupción	488.548
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/12/2015	Placa intermedia para válvula compresor sistema de aire comprimido No estanco	491.240
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/12/2015	Secador de aire comprimido No estanco	491.240
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/12/2015	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	491.240
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/12/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	491.240
3943 GDN	WEB 62809013700618	19/12/2015	Secador de aire comprimido No estanco	491.240
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Cojinete radiador Agrietado	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Refrigerador del aire de sobrealimentación No estanco	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	492.223
3943 GDN	WEB 62809013700618	04/01/2016	Interruptor combinado luz intermitente/luz/limpiacristales Ejecución errónea	494.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	11/01/2016	Mecánica, rampa Roto	494.975
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/02/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	499.200
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/02/2016	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	499.200
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/02/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	499.200
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/02/2016	Bocina de señales Defecto eléctrico	500.610
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/02/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	500.610
3943 GDN	WEB 62809013700618	11/03/2016	Tubería flexible de aire comprimido, freno de estacionamiento No estanco	501.438
3943 GDN	WEB 62809013700618	11/03/2016	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	501.438
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Fuelle trasero No estanco	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Disco de freno delantero desgastado	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Forro de freno, delante desgastado	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Bomba de circulación, calefacción independiente No estanco	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Ventilador, evaporador Defecto eléctrico	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Válvula de retención, sistema neumático No estanco	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	17/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	504.125
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/05/2016	Brazo longitudinal, arriba, eje trasero Ruido	516.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/05/2016	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	516.310
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Disco de freno trasero desgastado	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Forro de freno, detrás desgastado	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Soporte, tubo de escape Roto	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	527.100
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/07/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	527.100

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Silenciador secador de aire comprimido Ejecución errónea	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido Roto	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Válvula de relé, freno de servicio/freno de estacionamiento No estanco	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Silenciador, válvula de relé Ejecución errónea	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Interruptor de membrana, mando de puerta Defecto eléctrico	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	18/08/2016	Válvula de rebose consumidor secundario No estanco	531.135
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Rodillo tensor Roto	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	K/Z* Luz intermitente Fricciona	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	09/11/2016	Rodillo de inversión Ruido	542.500
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/12/2016	Alternador Defecto eléctrico	547.400
3943 GDN	WEB 62809013700618	01/12/2016	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	547.400
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/12/2016	Tubería de inyección PLD No estanco	550.520
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/12/2016	Boca de llenado de aceite, motor No estanco	550.520
3943 GDN	WEB 62809013700618	13/01/2017	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	555.263
3943 GDN	WEB 62809013700618	13/01/2017	Interruptor de control, presión de frenado Defecto eléctrico	555.263
3943 GDN	WEB 62809013700618	06/03/2017	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	564.840
3943 GDN	WEB 62809013700618	06/03/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	564.840
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Rodillo tensor Roto	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Fuelle delantero No estanco	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Secador de aire comprimido No estanco	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Válvula del freno de estacionamiento No estanco	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Tubería de agua, calefacción independiente No estanco	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	16/06/2017	Filtro de agua calefacción independiente Roto	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	06/06/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	580.607
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/07/2016	K/Z* Interruptor de presión (protección del compresor) Defecto de contacto/interrupción	589.600
3943 GDN	WEB 62809013700618	20/09/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	598.232
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Fuelle trasero No estanco	599.450
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Testigo acústico de advertencia de marcha atrás Defecto eléctrico	599.450
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	599.450
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	599.450
3943 GDN	WEB 62809013700618	29/09/2017	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Defecto eléctrico	599.450
3943 GDN	WEB 62809013700618	31/10/2017	Pivote de mangueta Agarrotado	604.712
3943 GDN	WEB 62809013700618	03/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	614.157
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/01/2018	Rodillo de inversión Ruido	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/01/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Elemento calefactor difusor de aire comprimido Defecto de contacto/interrupción	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Tensor de correa, transmisión de correa adicional Roto	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Interruptor selección de marcha Defecto eléctrico	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Válvula reguladora de nivel, delante No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Perno de cojinete brazo transversal, arriba, eje delantero Suelto	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Válvula de purga de agua, depósito de aire No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Depósito AdBlue(R) No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Elemento de desacoplamiento sistema de escape No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	K/Z* Luz intermitente Fricciona	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	21/02/2018	Junta, anillo deslizante No estanco	619.040
3943 GDN	WEB 62809013700618	04/04/2018	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	628.955
3943 GDN	WEB 62809013700618	04/04/2018	Depósito AdBlue(R) No estanco	628.955
3943 GDN	WEB 62809013700618	04/04/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	628.955
3943 GDN	WEB 62809013700618	04/04/2018	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Cierra con dificultad	628.955
3943 GDN	WEB 62809013700618	26/04/2018	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	632.880
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Elemento calefactor difusor de aire comprimido Defecto de contacto/interrupción	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Z* Sensor de desgaste de los forros de freno eje trasero Defecto de contacto/interrupción	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Elemento luminoso, faro Defecto eléctrico	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	30/04/2018	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	632.935
3943 GDN	WEB 62809013700618	15/06/2018	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	639.720
3943 GDN	WEB 62809013700618	15/06/2018	Válvula electromagnética 3/2, tratamiento posterior de los gases d No estanco	639.720

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/05/2008	Puerta oscilante exterior Cierra con dificultad	2.102
3991 GDN	WEB 62809013700621	05/08/2008	unidad de control regulacion de nivel/de balanceo/Active Curve Sys Parámetros incorrect	12.811
3991 GDN	WEB 62809013700621	05/08/2008	Unidad de control, rellenado automático de aceite Defecto eléctrico	12.811
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/09/2008	Barra de sujeción horizontal Demasiado juego	12.812
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/09/2008	Revestimiento del espacio reposapiés, delante Falta	12.812
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/09/2008	Asidero/lazo ???	12.812
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/11/2008	Rodillo de inversión Ruido	33.745
3991 GDN	WEB 62809013700621	02/12/2008	Rodillo de inversión Ruido	36.076
3991 GDN	WEB 62809013700621	02/12/2008	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Roto	36.076
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/01/2009	Juego de cables sistema de solicitud de parada Defecto de contacto/interrupción	45.109
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2009	\$TI46.15M06362A 28 0808046M01 Clamping of the steering spindle: Nut rubs	46.635
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2009	\$TI46.00M06149A 28 0808046M03 Retighten the screw connection of the steering box	46.635
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2009	Elemento de ajuste tapa de ventilación calefacción frontal Defecto eléctrico	46.635
3991 GDN	WEB 62809013700621	14/05/2009	\$TI30.16M06403A 28 0806030M04 Euro 4, Euro 5, EEV, matching of the error display	64.873
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/07/2009	Válvula de aspiración compresor sistema de aire comprimido Roto	80.656
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/08/2009	Tubo flexible blindado No estanco	85.290
3991 GDN	WEB 62809013700621	21/09/2009	Rodillo de inversión Ruido	91.487
3991 GDN	WEB 62809013700621	21/09/2009	Llave de emergencia de puerta No estanco	91.487
3991 GDN	WEB 62809013700621	21/09/2009	Polea/rueda libre, alternador Roto	91.487
3991 GDN	WEB 62809013700621	21/09/2009	Motor eléctrico, tapa de ventilación del techo Defecto de contacto/interrupción	91.487
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2009	Placa de fijación, atrás Suelto	108.554
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/03/2010	Rodillo de inversión Ruido	122.345
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/03/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	122.345
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/03/2010	K/Z* Testigo acústico de advertencia HZL Defecto de contacto/interrupción	122.345
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2010	K/Z* Unidad de control rampa Defecto de contacto/interrupción	122.762
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/05/2010	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	134.855
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/05/2010	Silenciador secador de aire comprimido Suelto	134.855
3991 GDN	WEB 62809013700621	10/06/2010	Interruptor de contacto bloqueo de arranque Mal ajustado	140.283
3991 GDN	WEB 62809013700621	13/08/2010	Unidad de control FPS Prestación técnica de cortesía, presupuesto	149.927
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/08/2010	Tenor de correa Roto	154.872
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/08/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	154.872
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/08/2010	Sensor de presión, sensor térmico aire de sobrealimentación Defecto eléctrico	154.872
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/09/2010	Dosificador de AdBlue(R) Obturado	160.247
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Rodillo tensor compresor de agente frigorígeno Ruido	178.886
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Rodillo de inversión Ruido	178.886
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/12/2010	Tenor de correa Roto	178.886
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2011	Luz de freno Suelto	198.173
3991 GDN	WEB 62809013700621	13/04/2011	Regulador, alternador Defecto eléctrico	201.129
3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Tenor de correa Se atasca	244.541
3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Rodillo de inversión Ruido	244.541
3991 GDN	WEB 62809013700621	22/11/2011	Junta, anillo deslizante No estanco	244.541
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/12/2011	Polea/rueda libre, alternador Ejecución errónea	248.765
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/04/2012	Rodillo de inversión Ruido	271.628
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2013	Junta, anillo deslizante No estanco	348.790
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2013	Rodillo de inversión, transmisión de correa adicional Ruido	348.790
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/01/2013	Tenor de correa, transmisión de correa adicional Se atasca	348.790
3991 GDN	WEB 62809013700621	02/12/2014	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	427.249
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Tubería de afluencia KW compresor sistema de aire comprimido No estanco	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Válvula automática de purga de agua No trabaja correctamente	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Secador de aire comprimido Obturado	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Tubo flexible blindado No estanco	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Paso deficiente	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Silenciador, tubería de presión Roto	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Cojinete radiador Agrietado	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Relé, distintos fines de conexión Defecto eléctrico	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	K/Z* Unidad de luces traseras Defecto de contacto/interrupción	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/12/2014	Grifo de cierre de bolas circuito de calefacción No estanco	429.784
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2015	Válvula del freno de estacionamiento No estanco	440.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	440.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2015	Banqueta de asiento, asiento flotante/con suspensión del conductor Agrietado	440.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2015	Cable de tracción, inclinación del asiento Agrietado	440.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	03/03/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	441.590
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	Disco de freno delantero Agrietado	444.485
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	Mordaza de freno delantera Se mueve con dificultad	444.485
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	Forro de freno, delante desgastado	444.485
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	Válvula de mando AdBlue(R) Obturado	444.485
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	\$TI54.00M06883A 28 1411054M02 Condensate could cause a short circuit in the roof	444.485

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	444.485
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Tenor de correa Roto	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Rodillo de inversión Ruido	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	K/Z* Unidad de control PLD Conector de enchufe eléctrico ensanchado	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	K/Z* Luz intermitente Fricciona	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Llave de emergencia de puerta No estanco	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	20/04/2015	Junta, anillo deslizante No estanco	449.350
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/06/2015	Dispositivo de enrollamiento automático para cinturón de seguridad Se atasca	459.161
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/06/2015	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	459.476
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/06/2015	Fuelle delantero No estanco	459.476
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Alternador Defecto eléctrico	463.031
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Radiador Ensuciado	463.031
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Interruptor de control del aire comprimido Defecto eléctrico	463.031
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	463.031
3991 GDN	WEB 62809013700621	16/07/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	463.031
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/07/2015	Sensor de NOx Defecto eléctrico	466.163
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/07/2015	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	466.163
3991 GDN	WEB 62809013700621	05/08/2015	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	468.153
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Interruptor térmico, acondicionador de aire Defecto eléctrico	476.157
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	476.157
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Válvula de 3 vías y 2 posiciones, efecto de freno auxiliar No estanco	476.157
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Válvula automática de purga de agua No estanco	476.157
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/09/2015	Tapa del depósito de combustible Suelto	476.157
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Escobilla de carbón, para alternador desgastado	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/01/2016	Interruptor, control del freno de estacionamiento Defecto de contacto/interrupción	491.285
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/01/2016	Regulador, alternador Defecto eléctrico	491.285
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/01/2016	Cerradura de la mesa de pago Se atasca	491.285
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/01/2016	Acoplamiento, compresor de agente frigorífico Ruido	492.312
3991 GDN	WEB 62809013700621	01/02/2016	Tubería neumática ABS/ASR No estanco	495.150
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2016	Tubo flexible de líquido refrigerante No estanco	500.750
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2016	Indicación de desgaste de los forros de freno, eje delantero Defecto eléctrico	500.750
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2016	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	500.750
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2016	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	500.750
3991 GDN	WEB 62809013700621	17/03/2016	Interruptor, exterior, mando de puerta Defecto eléctrico	500.750
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/03/2016	Tubo flexible neumático, mando de puerta No estanco	505.463
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/03/2016	Luz de acceso, delante Defecto eléctrico	505.463
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Escobilla limpiacristales, delante desgastado	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Cebador del tubo fluorescente Defecto de contacto/interrupción	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/03/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	505.993
3991 GDN	WEB 62809013700621	11/04/2016	Tubería rígida UC rellenado de aceite automático Suelto	507.655
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/05/2016	nterruptor de intermitente en interruptor combinado Defecto de contacto/interrupción	512.875
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/05/2016	Pulsador de presión, diversas funciones Defecto de contacto/interrupción	512.875
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/06/2016	Válvula de rebose suspensión neumática No estanco	521.555
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2016	Correa de nervios trapezoidales desgastado	523.666
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2016	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional desgastado	523.666
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2016	Junta hoja de puerta, interior Suelto	523.666
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2016	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	523.666
3991 GDN	WEB 62809013700621	14/07/2016	Válvula de salida de agua No estanco	524.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	14/07/2016	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	524.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/07/2016	Culata compresor de aire comprimido No estanco	525.490
3991 GDN	WEB 62809013700621	03/08/2016	Rodillo de inversión Ruido	528.450
3991 GDN	WEB 62809013700621	03/08/2016	Tubo de líquido refrigerante, radiador No estanco	528.450
3991 GDN	WEB 62809013700621	11/10/2016	Mecánica, rampa Mal ajustado	540.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Compresor de dos cilindros Efecto/potencia insuficiente	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Válvula de salida de agua No estanco	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Silenciador, tubería de presión Roto	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	542.025

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Altavoz/subwoofer, detrás Defecto de contacto/interrupción	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/10/2016	Junta, anillo deslizante No estanco	542.025
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/01/2017	Atornilladura/pieza en T/empalme de aire comprimido No estanco	554.201
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/01/2017	Bocina de señales Defecto eléctrico	555.932
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Espárrago/tornillos/tuerca, colector de escape Roto	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Junta tapa de la caja refrigerador de aceite No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Fuelle trasero No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje delantero No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Brazo transversal, arriba, eje delantero Se mueve con dificultad	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Válvula protectora de cuatro circuitos No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Fusible, general Defecto de contacto/interrupción	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Muelle de presión de gas tapa de la pared lateral No estanco	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	25/02/2017	Chapaleta de aire fresco/aire circulante Mal ajustado	561.560
3991 GDN	WEB 62809013700621	03/03/2017	Fuelle delantero No estanco	562.766
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/03/2017	Bloque de válvulas regulación de nivel eje trasero No estanco	566.530
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/03/2017	Forro de freno, delante desgastado	566.530
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/03/2017	Forro de freno, detrás desgastado	566.530
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/03/2017	Cilindro combinado, eje trasero No estanco	566.530
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/03/2017	Válvula del freno de estacionamiento No estanco	566.530
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/04/2017	Sensor de nivel de llenado depósito de aceite accionamiento hidráulico Defecto eléctrico	568.081
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/04/2017	Sensor de número de revoluciones eje delantero Defecto de contacto/interrupción	568.081
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/04/2017	Elemento luminoso, faro Defecto eléctrico	568.081
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/06/2017	Cojinete de rodillos brazo transversal eje delantero Inmovilizado	583.312
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/06/2017	K/Z* Interruptor, control del freno de estacionamiento Fricciona	583.312
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/06/2017	Mecánica, rampa Se mueve con dificultad	583.312
3991 GDN	WEB 62809013700621	29/06/2017	Regulación en altura, asiento delantero Roto	583.312
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Depósito de aceite accionamiento hidráulico del ventilador No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Rodillo de inversión Ruido	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Tubería de purga de aire, depósito de aceite Suelto	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Tubería de agua, calefacción, centro No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Válvula reguladora caja frontal No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Válvula reguladora caja frontal No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Junta, anillo deslizante No estanco	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Interruptor de alta presión, acondicionador de aire Defecto eléctrico	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	31/07/2017	Motor eléctrico, rampa Defecto eléctrico	586.525
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Unidad de control, relleno automático de aceite No trabaja correctamente	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Depósito de aceite, relleno de aceite automático No estanco	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Aceite de la servodirección Nivel de llenado demasiado bajo	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Junta hoja de puerta, interior No estanco	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Elemento luminoso, faro Defecto eléctrico	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	08/08/2017	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	590.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2017	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	592.753
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2017	Unidad de control regulación de nivel/de balanceo/Active Curve Sys Calibración	592.753
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2017	Alternador Defecto eléctrico	593.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2017	Correa de nervios trapezoidales Agrietado	593.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2017	Correa de nervios trapezoidales, transmisión de correa adicional Agrietado	593.700
3991 GDN	WEB 62809013700621	01/09/2017	Sensor de presión AdBlue(R) Defecto eléctrico	594.272
3991 GDN	WEB 62809013700621	01/09/2017	Tubería líquido refrigerante No estanco	594.272
3991 GDN	WEB 62809013700621	01/09/2017	Depósito de expansión de líquido refrigerante No estanco	594.272
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Sensor de presión AdBlue(R) Defecto eléctrico	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Bomba de líquido refrigerante No estanco	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Bomba de servodirección, servodirección/dirección hidráulica No estanco	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	K/Z* Luz intermitente Fricciona	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Cierre, compartimento guardaobjetos Cierra con dificultad	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Luz de la placa de matrícula Defecto eléctrico	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Lámpara lateral Defecto de contacto/interrupción	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Tubería de agua, calefacción, parte trasera No estanco	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Tubería de agente frigorígeno, compresor de agente frigorígeno No estanco	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	09/10/2017	Riel de guía asiento con suspensión Se atasca	599.550
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/10/2017	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	602.277
3991 GDN	WEB 62809013700621	30/10/2017	Tubería de alta presión, Servolock No estanco	602.277
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/11/2017	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	606.667
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/11/2017	Unidad de válvula mando de puerta Cierra con dificultad	606.667
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/11/2017	Tubería de agua, calefacción, caja frontal No estanco	606.667
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Indicación de desgaste de los forros de freno, eje delantero Defecto eléctrico	615.000

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRI
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Cilindro de accionamiento de puerta basculante exterior/puerta bas No estanco	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Tubo fluorescente, techo Defecto eléctrico	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Accionamiento, rampa Se mueve con dificultad	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Cable de tracción, inclinación del asiento Agrietado	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/01/2018	Dispositivo de mando, automatismo de puerta Defecto de contacto/interrupción	615.000
3991 GDN	WEB 62809013700621	24/01/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	615.500
3991 GDN	WEB 62809013700621	01/02/2018	Potenciómetro puerta oscilante Defecto eléctrico	615.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Indicación de mantenimiento filtro de aire seco Roto	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Polea/rueda libre, alternador Roto	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Fuelle trasero No estanco	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Válvula de salida de agua No estanco	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Tubería de presión compresor sistema de aire comprimido Roto	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	K/Z* Luz intermitente Fricciona	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Tope de puerta Roto	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Compresor de agente frigorígeno No estanco	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Cable de tracción, limitación/regulación del respaldo Agrietado	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/03/2018	Junta, anillo deslizando No estanco	627.640
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/04/2018	K/Z* Luz intermitente Fricciona	629.325
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/04/2018	Unidad de válvula mando de puerta No estanco	629.325
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/04/2018	Filtro, acondicionador de aire Ensuciado	629.325
3991 GDN	WEB 62809013700621	18/04/2018	STI72.40M10389B 28 1702B72M03 Anti-entrapment strip of pneumatic door	629.325
3991 GDN	WEB 62809013700621	04/06/2018	Elemento del filtro del líquido refrigerante Agrietado	637.250
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/06/2018	Tubo flexible de líquido refrigerante No estanco	639.740
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/06/2018	Codo de tubo bomba de líquido refrigerante No estanco	639.740
3991 GDN	WEB 62809013700621	27/06/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	639.740
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Válvula tubería de retorno de combustible No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Compresor de dos cilindros Suministra aceite en la instalación	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Tubería de afluencia KW compresor sistema de aire comprimido No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Varillaje de estabilizador eje trasero Ruido	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Brazo transversal, arriba, eje delantero Demasiado juego	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Válvula de salida de agua No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Tubo flexible de freno, aire comprimido No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Cartuci, secador de aire comprimido No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Cerradura, tapa de la parte delantera Roto	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Elemento luminoso en general Defecto eléctrico	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	12/07/2018	Elemento de suspensión neumática, asiento flotante/con suspensión No estanco	644.600
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2018	Prefiltro de combustible Obturado	647.009
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	647.009
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2018	Soplador, calentador frontal Defecto eléctrico	647.009
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2018	Válvula de expansión, acondicionador de aire Se atasca	647.009
3991 GDN	WEB 62809013700621	23/08/2018	Ventilador, condensador Defecto eléctrico	647.009
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Alternador Defecto eléctrico	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Transmisor de presión de aceite, motor Defecto eléctrico	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Tubería de presión/tubo flexible del accionamiento hidrostático de No estanco	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Forro de freno, delante desgastado	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Radiador No estanco	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Interruptor de puerta, tablero de instrumentos Defecto eléctrico	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Iluminación de los instrumentos Defecto eléctrico	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	Llave de emergencia de puerta No estanco	653.452
3991 GDN	WEB 62809013700621	19/09/2018	STI72.00M10669A 28 1802B72M04 Anti-entrapment strip of pneumatic outward door	653.452

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Intervenciones para reacondicionar el motor y caja de cambios en estos vehículos y otros componentes relevantes. Efectuadas en el servicio oficial.

13 3310-DLS WEB 628 050 13107543

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	Motor de combustión interna reacondicionamiento	684.021
13	3310-DLS	WEB62805013107543	31/05/2017	cambio Automático Reacondicionamiento	684.021

12 3316-DLS WEB 628 050 13107542

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Bomba de inyección solidaria a la culata PLD Consumo excesivo de combustible	685.360
12	3316-DLS	WEB 62805013107542	08/06/2017	Cambio automático Reacondicionamiento	685.360

11 3327-DLS WEB 628 050 13107541

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	687.980
11	3327-DLS	WEB62805013107541	16/05/2017	Cambio automático Reacondicionamiento	687.980

15 3765 GDN WEB 628 090 13700603

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Inyector de combustible, sustitución todos	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	30/04/2015	Módulo de la bomba AdBlue(R) Efecto/potencia insuficiente	449.025
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	500.600
15	3765 GDN	WEB 62809013700603	16/03/2016	Cambio automático Reacondicionamiento	500.600

16 3795 GDN WEB 628 090 13700613

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	22/01/2016	Cambio automático Reacondicionamiento	500.026
16	3795 GDN	WEB 62809013700613	14/06/2018	Cárter de aceite, motor No estanco	640.650

17 3833 GDN WEB 628 090 13700614

BUS	MATRICULA	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIDO
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Sustitución de Motor	493.585
17	3833 GDN	WEB 62809013700614	22/12/2015	Cambio Automático Reacondicionamiento	493.585

18 3873 GDN WEB 628 090 13700615

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	494.525
18	3873 GDN	WEB 62809013700615	09/02/2016	Cambio automático Reacondicionamiento	494.525

19 3902 GDN WEB 628 090 13700617

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2013	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	404.802
19	3902 GDN	WEB 62809013700617	30/09/2013	Cambio Automático reacondicionamiento	404.802

20 3943 GDN WEB 628 090 13700618

BUS	MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	20/03/2015	Cambio automático Reacondicionamiento	449.330
20	3943 GDN	WEB 62809013700618	29/12/2015	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	492.223

25 3991 GDN WEB 628 090 13700621

MATRICUL	BASTIDOR	FECHA	DESCRIPCION	RECORRIE
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Cambio automático Reacondicionamiento	484.840
3991 GDN	WEB 62809013700621	28/12/2015	Motor de combustión interna Reacondicionamiento	484.840

SITUACION ACTUAL DE LOS VEHÍCULOS

Estos son los resultados de la última revisión efectuada en el Talleres Tarragona Autolica de estos vehículos.

11 3327-DLS WEB 628 050 13107541

3327-DLS WEB62805013107541 31/05/2018 740847 kms		
	REVISADO	ESTADO
JUNTA DE ANILLO DESLIZANTE RENOVAR	V	OK
COMPROBAR JUEGO DE VÁLVULAS	V	OK
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE EN EL COMPRESOR DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
DESARMAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
DESMONTAR Y MONTAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
RENOVAR FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL EJE TRASERO	V	OK
REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE EN EL CAMBIO AUTOMÁTICO	V	OK
LIMPIAR INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LA PARED LATERAL	V	OK
LUBRICAR ARBOL DE TRANSMISIÓN	V	OK
COMPROBAR ACUMULADOR DE PRESION EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION ADBLUE	V	OK
RENOVAR ELEMENTO FILTRO EN LA UNIDAD ADBLUE	V	OK
COMPROBAR DIRECCION	V	OK
DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO PURGAR EL AGUA	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DEL EJE PROPULSOR	V	OK
MANTENIMIENTO COMPRESOR, TUBERIAS DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
RENOVAR DESHIDRATADOR DEL AA	V	OK
INTERRUPTOR DE AP DEL AA	V	OK
ELEMENTOS DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	V	OK
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR Y LOS FUELLES DE SUSPENSION DE TODOS LOS EJES	V	OK
RENOVAR CARTUCHO DE GRANULADO DEL SECADOR DE AIRE	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA DE ADMISION	V	OK
FILTRO DE AIRE LIMPIAR	V	OK
COMPROBAR INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO	V	OK
CORREAS DE ACCIONAMIENTO	V	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	V	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	V	OK
VEHICULO LUBRICAR	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	V	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	V	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	V	
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	V	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENT	V	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	V	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENT	V	OK
COMPROBAR PRODUCTOS ANTICORROSIVOS EN LOS BAJOS	V	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR	V	OK
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LAS BATERÍAS	V	OK
GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO	V	OK
CAMBIO AUTOMÁTICO COMPROBAR ESTANQUEIDAD	V	OK
ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	V	OK
COMPROBACION DEL AIRE ACONDICIONADO	V	OK
FILTROS (TODOS) RENOVAR	V	OK
TEST BREVE REALIZAR	V	OK
RESTABLECER NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	V	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS ENCLAVAMIENTO	V	OK
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO PUERTAS	V	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS DEL ARRANCADOR	V	OK
LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR ACCIONAMIENTO HIDROSTATICO VENTILADOR	V	OK
REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	V	OK
CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO EN EL ACCIONAMIENTO DEL VENTILADFOR	V	OK

12 3316-DLS WEB 628 050 13107542

29/08/2018 739700 kms 3316-DLS WEB 62805013107542		
	REVISADO	ESTADO
JUNTA DE ANILLO DESLIZANTE RENOVAR	V	OK
COMPROBAR JUEGO DE VÁLVULAS	V	OK
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE EN EL COMPRESOR DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
DESARMAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
DESMONTAR Y MONTAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
RENOVAR FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL EJE TRASERO	V	OK
REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE EN EL CAMBIO AUTOMÁTICO	V	OK
LIMPIAR INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LA PARED LATERAL	V	OK
LUBRICAR ARBOL DE TRANSMISIÓN	V	OK
COMPROBAR ACUMULADOR DE PRESION EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION ADBLUE	V	OK
RENOVAR ELEMENTO FILTRO EN LA UNIDAD ADBLUE	V	OK
COMPROBAR DIRECCION	V	OK
DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO PURGAR EL AGUA	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DEL EJE PROPULSOR	V	OK
MANTENIMIENTO COMPRESOR, TUBERIAS DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
RENOVAR DESHIDRATADOR DEL AA	V	OK
INTERRUPTOR DE AP DEL AA	V	OK
ELEMENTOS DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	V	OK
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR Y LOS FUELLES DE SUSPENSION DE TODOS LOS EJES	V	OK
RENOVAR CARTUCHO DE GRANULADO DEL SECADOR DE AIRE	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA DE ADMISION	V	OK
FILTRO DE AIRE LIMPIAR	V	OK
COMPROBAR INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO	V	OK
CORREAS DE ACCIONAMIENTO	V	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	V	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	V	OK
VEHICULO LUBRICAR	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	V	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	V	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	V	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	V	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENT	V	OK
COMPROBAR PRODUCTOS ANTICORROSIVOS EN LOS BAJOS	V	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR	V	OK
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LAS BATERÍAS	V	OK
GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO	V	OK
CAMBIO AUTOMÁTICO COMPROBAR ESTANQUEIDAD	V	OK
ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	V	OK
COMPROBACION DEL AIRE ACONDICIONADO	V	OK
FILTROS (TODOS) RENOVAR	V	OK
TEST BREVE REALIZAR	V	OK
RESTABLECER NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	V	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS ENCLAVAMIENTO	V	OK
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO PUERTAS	V	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS DEL ARRANCADOR	V	OK
LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR ACCIONAMIENTO HIDROSTATICO VENTILADOR	V	OK
REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	V	OK
CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO EN EL ACCIONAMIENTO DEL VENTILADFOR	V	OK

13 3310-DLS WEB 628 050 13107543

3310-DLS WEB62805013107543 18/07/2018 746800kms		
	REVISADO	ESTADO
JUNTA DE ANILLO DESLIZANTE RENOVAR	V	OK
COMPROBAR JUEGO DE VÁLVULAS	V	OK
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE EN EL COMPRESOR DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
DESARMAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
DESMONTAR Y MONTAR EL SEPARADOR DE AGUA DEL SISTEMA DE FRENOS	V	OK
RENOVAR FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL EJE TRASERO	V	OK
REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE EN EL CAMBIO AUTOMÁTICO	V	OK
LIMPIAR INTERCAMBIADOR DE CALOR EN LA PARED LATERAL	V	OK
LUBRICAR ARBOL DE TRANSMISIÓN	V	OK
COMPROBAR ACUMULADOR DE PRESION EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION ADBLUE	V	OK
RENOVAR ELEMENTO FILTRO EN LA UNIDAD ADBLUE	V	OK
COMPROBAR DIRECCION	V	OK
DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO PURGAR EL AGUA	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DEL EJE PROPULSOR	V	OK
MANTENIMIENTO COMPRESOR, TUBERIAS DE AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE FRIGORIGENO	V	OK
RENOVAR DESHIDRATADOR DEL AA	V	OK
INTERRUPTOR DE AP DEL AA	V	OK
ELEMENTOS DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE	V	OK
COMPROBAR EL AMORTIGUADOR Y LOS FUELLES DE SUSPENSION DE TODOS LOS EJES	V	OK
RENOVAR CARTUCHO DE GRANULADO DEL SECADOR DE AIRE	V	OK
COMPROBAR ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA DE ADMISION	V	OK
FILTRO DE AIRE LIMPIAR	V	OK
COMPROBAR INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO	V	OK
CORREAS DE ACCIONAMIENTO	V	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	V	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	V	OK
VEHICULO LUBRICAR	V	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	V	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	V	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	V	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	V	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENT	V	OK
COMPROBAR PRODUCTOS ANTICORROSIVOS EN LOS BAJOS	V	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR	V	OK
CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LAS BATERÍAS	V	OK
GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO	V	OK
CAMBIO AUTOMÁTICO COMPROBAR ESTANQUEIDAD	V	OK
ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	V	OK
COMPROBACION DEL AIRE ACONDICIONADO	V	OK
FILTROS (TODOS) RENOVAR	V	OK
TEST BREVE REALIZAR	V	OK
RESTABLECER NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	V	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS ENCLAVAMIENTO	V	OK
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO PUERTAS	V	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS DEL ARRANCADOR	V	OK
LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR ACCIONAMIENTO HIDROSTATICO VENTILADOR	V	OK
REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	V	OK
CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTRO EN EL ACCIONAMIENTO DEL VENTILADFOR	V	OK

15 3765 GDN WEB 628 090 13700603

WEB 62809013700603 646185 KM 31/07/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

16 3795 GDN WEB 628 090 13700613

WEB 62809013700613 640650 KM 14/06/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

17 3833 GDN WEB 628 090 13700614

WEB 62809013700614 638470 KM 14/06/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

18 3873 GDN WEB 628 090 13700615

WEB 62809013700615 648510 KM 08/08/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

19 3902 GDN WEB 628 090 13700617

WEB 62809013700617 643560 KM 13/07/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK


20 3943 GDN WEB 628 090 13700618

WEB 62809013700618 639720 KM 31/05/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

3991 GDN WEB 628 090 13700621

WEB 62809013700621 639740 KM 27/06/2018		
	REVISADO	ESTADO
TEST BREVE REALIZAR	X	OK
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAR	X	OK
REVISAR TODOS LOS FILTROS	X	OK
COMPROBAR ESTADO DEL MOTOR Y ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CAMBIO AUTOMATICO EN CUANTO A ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR GROSOR DE LOS FORROS DE FRENO EN TODOS LOS EJES	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN LAS BATERÍAS LIMPIAR, ENGRASAR Y REAPRETAR	X	OK
COMPROBAR ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO DEL VENTILADOR EN CUANTO ESTANQUEIDAD	X	OK
COMPROBAR CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ARRANCADOR, ALTERNADOR Y SECCIONADOR DE BATERÍA	X	OK
COMPROBAR PUERTAS EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN ANTIPRISIONAMIENTO	X	OK
LUBRICAR BISAGRAS Y MECANISMOS DE ENCLAVAMIENTO DE LAS TAPAS DE LA BODEGA Y TAPAS DE MANTENIMIEN	X	OK
COMPROBAR NIVEL DE LIQUIDO DE LAS BATERIAS	X	OK
RENOVAR FILTRO DE AIRE DEL EXTERIOR / DE AIRE CIRCULANTE EN EL PUESTO DEL CONDUCTOR	X	OK
COMPROBAR PRODUCTO ANTICORROSIVO EN LOS BAJOS DEL VEHÍCULO	X	OK
COMPROBAR SUCIEDAD EN EL REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR DEL AIRE DE SOBREALIMENTACIÓN	X	OK
LIMPIAR EXTERIORMENTE SISTEMA DEL RADIADOR	X	OK
COMPROBAR REVESTIMIENTO DEL PISO, RECUBRIMIENTO Y COSTURAS	X	OK
COMPROBAR TODOS LOS NIVELES DE ACEITE	X	OK
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR	X	OK
VEHICULO LUBRICAR	X	OK
MOTOR Y VANO MOTOR: LIMPIARLOS	X	OK
RAMPA EN LA ENTRADA MANTENER	X	OK

RED DE SERVICIOS OMNIPLUS EN CATALUÑA



**OMNIplus BusPort Tarragona****Talleres Tarragona Autolica, S.A.**

Pol. Ind. Riu Clar - C/ Coure, s/n,
43006 Tarragona

Tel.: + 34 (977) 554286

Fax: + 34 (977) 553904

Correo electrónico:
info@ttautolica.es

Horario de atención

L	07:00 - 20:00
M	07:00 - 20:00
X	07:00 - 20:00
J	07:00 - 20:00
V	07:00 - 20:00
S	08:00 - 13:00

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra****OMNIplus BusPort LAldea****Talleres Tarragona Autolica, S.A.**

Poligono Mercaderias, parcela 1
43896 LAldea

Tel.: + 34 (977) 451838

Fax: + 34 (977) 451881

Correo electrónico:
info@ttautolica.es

Horario de atención

L	08:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
M	08:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
X	08:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
J	08:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
V	08:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
S	09:30 - 13:30

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra**

**OMNIplus BusPort Soses****Auto Camiones Hervi, S.L.**

Ctra. Nacional II, km. 446,790
25181 Soses

Tel.: + 34 (973) 797486
Fax: + 34 (973) 797351
Correo electrónico:hervi@hervi.es

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra****Horario de atención**

L	08:00 - 20:00
M	08:00 - 20:00
X	08:00 - 20:00
J	08:00 - 20:00
V	08:00 - 20:00
S	09:00 - 13:00

OMNIplus BusPort Montornes del Valles**Talleres Autolica S.A.**

Cami de Palau, 4
08170 Montornes del Valles

Tel.: + 34 (93) 8611750
Fax: + 34 (93) 8611755

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra****Horario de atención**

L	08:00 - 20:00
M	08:00 - 20:00
X	08:00 - 20:00
J	08:00 - 20:00
V	08:00 - 20:00
S	08:00 - 13:00



OMNIplus BusPort Barcelona ✕**Talleres Autolica, S.A.**

P.L.Zona Franca,Sec A-Carrer1,11-13
08040 Barcelona

Tel.: + 34 (93) 2234447

Fax: + 34 (93) 2234477

Correo electrónico:
servicio.tautolica@mercedes-
benz.es

Horario de atención

L 07:30 - 19:30

M 07:30 - 19:30

X 07:30 - 19:30

J 07:30 - 19:30

V 07:30 - 19:30

S 08:00 - 13:00

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra****OMNIplus BusPort Terrassa** ✕**Stern Motor, S.L.**

Venus, 54,
08228 Terrassa

Tel.: + 34 (93) 7360042

Fax: + 34 (93) 7360071

Correo electrónico:
efauste@marfina.net

Horario de atención

L 07:00 - 19:00

M 07:00 - 19:00

X 07:00 - 19:00

J 07:00 - 19:00

V 07:00 - 19:00

S 09:00 - 13:00

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra**

OMNIplus BusPort Fornells de la Selva ✕**Garatge Plana, S.A.**

Ctra. Nacional II, km. 711
17458 Fornells de la Selva

Tel.: + 34 (972) 476969
Fax: + 34 (972) 476225
Correo electrónico:
csf.gplana@mercedes-
benz.es

Horario de atención

L	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
M	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
X	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
J	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
V	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
S	09:00 - 13:00

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra****OMNIplus BusPort Vilamalla** ✕**Garatge Plana, S.A.**

Carrer Ponent, 22,
17469 Vilamalla

Tel.: + 34 (972) 525222
Fax: + 34 (972) 525858
Correo electrónico:
csvil.gplana@mercedes-
benz.es

Horario de atención

L	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
M	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
X	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
J	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
V	09:00 - 13:00, 15:00 - 20:00
S	09:00 - 13:00

**Servicio para:****Mercedes Benz****Setra**

Para más información sobre el punto de servicio y cómo acceder visite la siguiente página web:

<https://www.omniplus.com/es/red-de-servicios/directorio-de-puntos-de-servicio-online/>

CONCLUSION

Estos vehículos han sido mantenidos conforme a las prescripciones del fabricante a través del taller autorizado

5 de octubre de 2018
San Fernando de Henares



Antonio Durán
Responsable de Red de Servicios al
Cliente y Recambios



Santiago Doménech Guill
Delegado de Red de Servicios al Cliente y Recambios